

奥秩父もみじ湖（滝沢ダム）と秩父さくら湖（浦山ダム）の 一般利用施設の安全利用点検の実施結果について

独立行政法人水資源機構荒川ダム総合管理所が管理している奥秩父もみじ湖（滝沢ダム）秩父さくら湖（浦山ダム）、では、一般の方々に安全に施設を利用していただくため、周辺の公園や貯水池進入路等の安全点検を下記により実施しましたので結果をお知らせします。点検で指摘を受けた内容については早急に対応いたします。

記

1. 日時
 - ・ 奥秩父もみじ湖（滝沢ダム）
7月14日（水）13時40分～15時30分
 - ・ 秩父さくら湖（浦山ダム）
7月15日（木）9時30分～11時30分
2. 参加者 秩父市地域整備部、荒川総合支所、大滝総合支所
東京発電株式会社埼玉事業所
水資源機構荒川ダム総合管理所 約10名
3. 点検結果 別添安全利用点検結果のとおり

平成22年7月27日

独立行政法人 水資源機構
荒川ダム総合管理所

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所

第一管理課長 吉田 好浩
TEL 0494-23-1431（代表）

奥秩父もみじ湖（滝沢ダム）の一般利用施設安全点検結果及び対応

点 検 結 果		対 応	
		応 急 対 策	恒 久 対 策
I 上流端広場			
①	広場の雑草が伸びている、通路の樹木の枝が伸びている。	草刈り及び一部枯れ木の撤去を行いました。引き続き枝打ち及び枯れ木の撤去を行う予定です。	—
②	ガードレールの袖壁が無いため危険である。	ガードレールの角を応急補修しました。	専用の袖壁を設置します。
③	駐車帯を設けると、車回しのスペースが狭くなる。	—	車回しのスペースが確保できるよう検討します。
④	広場の川に子供でも安全に降りられる通路がほしい。	注意看板を設置しました。	通路を確保する工事を行います。
⑤	落石注意のバリケードとバリケードの間が空いているので子供が入り危険である。	隙間は、バリケードを追加し塞ぎました。	—
⑥	門扉の周辺にゴミが散乱して見苦しい。	ゴミは撤去しました。	—
⑦	貯砂ダムでボートを浮かべたり、泳いでいたりする人がいることがあり危険である。	仮の注意看板を設置しました。	注意看板を設置します。
II ダム左岸広場、右岸広場及び遊歩道			
⑧	国道入口広場の防護柵は高さが低い。基礎コンクリートを足かけると転落の可能性がある。	注意看板を設置しました。	改善を検討します。
⑨	休憩所にたばこの吸い殻が散乱している。	吸い殻等は清掃しました。また、仮の注意看板を設置しました。	注意看板を設置します。
⑩	雑草が伸びているところがある。	遊歩道全線を除草しました。	—
⑪	落石注意の簡易看板がはずれていた。	簡易看板を設置し直しました。	注意看板を設置します。
⑫	右岸フェンス観測小屋用の足場板が1枚ずれている。また、はしごの無造作に置かれている。	足場板を設置し直しました。また、はしごは片付けました。	—
III ダム天端			
⑬	雑草や蜘蛛の巣、鳥の糞がみられる。	蜘蛛の巣及び鳥の糞は清掃しました。除草を行いました。	—
⑭	湖面碑周辺に水が溜まっている。	—	排水方法を検討します。

点検結果指摘箇所写真



対策箇所写真



秩父さくら湖（浦山ダム）の一般利用施設安全点検結果及び対応

点 検 結 果	対 応	
	応 急 対 策	恒 久 対 策
I ダム天端		
① 看板に付いている山の名前は継ぎ接ぎして見にくい。	—	看板を撤去し、新しいものの設置を検討します。
② 看板に上から貼り付けた水資源機構の文字がはがれているものが見られる。	水資源機構の文字が剥がれているものは新たに張り直しました。	—
③ スズメバチが飛んでいた。	蜂トラップを設置しました。	—
④ ダム天端に水貯まりがある。	—	排水方法について検討します。
II ダム左右岸広場		
⑤ 雑草が多い	—	除草を行う予定です。
⑥ 左岸駐車場のラインが薄く（目立たなく）なっている。	—	ライン引きの施工を検討します。
⑦ 左岸広場下流側の歩道面がコケで滑りやすく危険である。	デッキブラシを使って清掃しました。	—
⑧ 右岸広場の案内板スピーカーのカバーがとれて穴が開いている。	スピーカーカバーを設置しました。	—
⑨ ・資料館に隣接するトイレが汚い。奥の個室に雨漏りの後がある。	清掃を行いました。	雨漏りの調査を行います。
⑩ 資料館の電光表示のケーブルを止めてあるガムテープが一部はがれている。	カバーを付けました。	—
⑪ 右岸噴水の柱の汚れている。	清掃を行いました。	—
III 左岸フーチング・左岸下流広場		
⑫ フーチング通路の左岸ギャラリー入り口の小段にあるマンホールが5cmほど出っ張って躓きやすい。	注意看板を設置しました。	対策を検討します。
⑬ フーチング通路の階段入口付近に鉄筋棒が出ているところがある。	鉄板で覆いました。	—
⑭ フーチング側溝の泥が溜まっていて臭い。	—	泥を除去します。
⑮ フーチング通路のグレーチングを増やした方がよい。	—	グレーチングを追加します。
⑯ 左岸下流広場のライトカバーに虫の死骸が固まっている。	ライトカバーを清掃しました。	—
⑰ 左岸フーチング通路の消費カロリー表示は、エレベーター前にも設けると階段への挑戦者が増えるのではないか。	エレベーター前にも消費カロリー表示を付けました。	—

点検結果指摘箇所写真

対策箇所写真



①



②



④



③



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑧



⑫



⑬



⑭



⑬



⑮



⑰