

H21霞ヶ浦用水管内調査結果及び視察状況(速報版)

結果：今回実施した調査区間(約2.3km)において、目視での調査においては全体的に良好であり、特に本管については早急に補修等をする必要はないと思われます。
また、管内調査にあわせ、101名の関係機関の方々に管内の状況を視察していただきました。

送水路管内調査視察状況写真



施設概要説明状況



弁室内入室状況



弁室内の施設概要説明状況



管内入坑状況



管内視察状況



管内視察状況