

※例年、地元関係者の参加を頂いて開催していますが、今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため機構職員のみで実施しました。

【別紙2】

一般利用施設等の安全利用点検に関する結果一覧表

施設名	長良川河口堰		所在地	(左岸) 三重県桑名市長島町十日外面 (右岸) 三重県桑名市大字福島	実施日	令和3年4月27日
管理者名	独立行政法人水資源機構					
占有者	独立行政法人 水資源機構 (一部 国土交通省との共同施設)			利用者の参加	有り	無し
				専門技術者の参加	有り	無し
一般利用施設等の名称	重点区域	安全利用点検の項目	安全利用点検の方法	一般利用上の危険又は支障の状況	改善措置	
①防災資料館「アクアプラザながら」周辺 ・資料館 ・駐車場 ・展望台 ・休憩施設 ・魚道観察室	○	・歩行上等の支障 ・歩行走行上の支障 ・安全柵等設置状況 ・注意事項の掲示 ・歩行上の支障 ・手摺り等劣化状況 ・施設の劣化状況 ・手摺り等劣化状況 ・注意事項の掲示	目視または指触	・特になし		
②左岸下流高水敷 ・防護柵	○	・手摺り等劣化状況 ・注意事項の掲示	目視または指触	・特になし		
③右岸溢流堤 ・人工河川 ・休憩施設	○	・危険箇所表示 ・注意事項の掲示 ・施設の劣化状況	目視または指触	・特になし		
安全利用点検に関する管理者の所見				改善措置を講じた箇所のその後の状況		
安全利用点検は適切に実施され改善措置も認められない。						