

**【緊急情報】独立行政法人水資源機構
地震災害情報(第28報)
平成23年3月28日16:00現在**

※下線部分が前回からの変更点

東北関東大震災による被害状況等と対応状況は次のとおりです。

本社は非常態勢を継続中。

【霞ヶ浦用水】（目的：水道用水、工業用水、農業用水）

応急工事を完了し、新治浄水場及び関城浄水場への送水を継続中。

本施設は茨城県企業局に水道用水及び工業用水を供給する施設であり、災害復旧工事に向けて作業中。

概要図 http://www.water.go.jp/kanto/kasumi/p01_4.html

【印旛沼開発】（目的：水道用水、工業用水、農業用水）

用水は供給中。

印旛沼の堤防においては延べ3,000mの区間で被害が深刻。このうち、約500m部分は最大深さ3m程度の大きな亀裂が発生しているほか、至る所で亀裂や沈下を確認。応急対策としてシート等による堤防被災箇所の保全を実施しながら、災害復旧工事に向けて作業中。

【房総導水路】（目的：水道用水、工業用水）

用水は供給中。

施設の被害状況については、順次ポンプを試運転しながら確認を進めている。両総用水共用施設に補修が必要な箇所を確認。現在、その対策工を検討中。

災害復旧工事に向けて作業中。

【北総東部用水】（目的：農業用水）

用水は供給中。

送水管の点検により漏水が確認された箇所については、補修を完了。取水口付近の護岸の被害についても補修する準備を進めている。

災害復旧工事に向けて作業中。

**なりた
【成田用水】（目的：農業用水）**

被災の一部は応急工事済。現在のところ用水は供給中。

送水管の点検により漏水が確認された箇所については、現在補修中。

災害復旧工事に向けて作業中。

**とうそう
【東総用水】（目的：水道用水、農業用水）**

被災部分は応急復旧済。現在のところ用水は供給中。

送水管に水を満たし調査した結果、異常がないことを確認した。

災害復旧工事に向けて作業中。

**とねがわかこうぜき
【利根川河口堰】（目的：河川の流水の正常な機能の維持等、水道用水、工業用水、農業用水）**

堰は通常のゲート操作を実施。

点検において、ブロック護岸や高水敷の部分的な沈下を確認。

災害復旧工事に向けて作業中。

また、出水期前までに、被災した護岸の被害が拡大しないような応急的な処置を行う予定。

**かすみがうら
【霞ヶ浦開発】（目的：洪水調節等、水道用水、工業用水、農業用水）**

機構で管理している機場、連絡水路、水門、樋門、樋管は正常に可動することを確認している。

湖岸堤等の複数箇所で亀裂や沈下を確認し、通行止めの対策を実施。応急工事実施中。

災害復旧工事に向けて作業中。

○計画停電への対応

計画停電の実施地域において、機構は予備発電設備や可搬型発電機の運転等により対応。

※応急工事とは、災害復旧までに被害箇所の更なる拡大および被害箇所からの二次被害を防ぐ必要から緊急の措置として行う工事。

※災害復旧工事とは、災害にかかった施設を原形に復旧する工事、または、施設の従前の効用を復旧する工事。