

淀川水質汚濁防止連絡協議会
資 料 配 布

配布日時	平成20年 6月25日 13時30分
------	-----------------------

件 名	青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における油膜発生事故について
-----	-------------------------------

概要	平成20年6月25日10時頃に、青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)において、油膜が発生しているとの情報が貯水池巡視員から青蓮寺ダム管理所に入り、青蓮寺ダム職員が現地確認を行ったところ、油膜を確認した。 平成20年6月25日11時30分頃にオイルフェンスとオイルマットを設置した。
----	--

取 扱 方 法	テレビ・ラジオ： _____ 新 聞： _____
---------	------------------------------

配 布 場 所	名張市政記者クラブ
---------	-----------

問い合わせ先	淀川水質汚濁防止連絡協議会 独立行政法人 水資源機構 木津川ダム総合管理所 副所長 中谷 享一 電話 0595-64-8961 (代)  通報連絡センター 国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 副所長 橋本 豊治 管理課長 松村 光雄 電話 0595-63-1611 (代)
--------	--

平成20年6月25日 13時30分現在

青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における油膜発生事故について

**(発生場所)**

淀川水系名張川支川青蓮寺川  
三重県名張市中知山地内

**(概要)**

平成20年6月25日10時頃に、青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)において、油膜が発生しているとの情報が貯水池巡視員から青蓮寺ダム管理所に入り、青蓮寺ダム職員が現地確認を行ったところ、油膜を確認した。

**(状況)**


油膜発生の原因は不明であるが、青蓮寺橋付近の油膜発生箇所オイルフェンスとオイルマットを設置したことにより、現在油膜の流下は止まっている模様である。なお、新たな油の流下は確認されていない。なお、下流での取水に影響は認められない。

**(対策)**

- ・青蓮寺ダム管理所職員がオイルフェンスとオイルマットの設置を終了した。
- ・利水者に対して水質汚濁防止協議会連絡網により連絡済。



青蓮寺ダムサイト



油膜規模  
約10m × 約10m

青蓮寺橋

10:00 油膜確認  
11:30 オイルフェンス、オイルマット設置 完了

オイルフェンス、オイルマット設置状況写真



1:7,000



工事名			
調査名	野水油平調査		
作成年月日			
縮尺	1/7000	断面縮尺	1/50
会社名			
事業所名	独立行政法人 水資源機構 水質川沙山総合事務所		