



昭和50年8月23日 台風6号

昭和50年の台風6号による姉川・高時川の出水では、量水板（水位を計る目盛付きの板）が流されたため流量の観測ができていませんが、福橋地点で800m³/s以上、野寺橋地点で1,600m³/s以上であったと推定されます。雨量は最上流部の中河内地点で累計356mm、最大時間雨量は46mmでした。



台風6号による洪水では、余呉町上丹生地先や下丹生地先で浸水被害が起き、虎姫町やびわ町（現、長浜市）でも水位が上昇して堤防の漏水が発生しましたが、必死の水防活動によって大被害をまぬがれています。

●地点流量と中河内地点雨量



台風6号（S50）出水時の状況①

警戒水位を超える錦織橋



昭和50年当時と比べると、錦織橋の形態は変わっています。


●平常時の錦織橋



錦織地区（右岸側）



●平常時の状況



孤立した落合橋



昭和50年当時と比べると、落合橋の欄干部分の形態は変わっています。

●平常時の落合橋



台風6号（S50）出水時の状況②

警戒水位を超える難波橋



昭和50年当時と比べると、
難波橋の下流側に歩道橋
が増設されています。

●平常時の難波橋



野寺橋



●平常時の野寺橋



美浜橋下流



●平常時の美浜橋下流



台風6号（S50）出水時の状況③

●田川カルバート付近の状況



●錦織地区での水防活動（堤防からの湧水防災作業）



●馬渡橋～錦織橋左岸での水防活動



台風6号（S50）出水時の状況④

●高時川右岸 錦織地区の堤防崩壊状況



●堤防からの湧水状況



●高時川右岸 防災状況



●消防ポンプによる排水作業



台風6号（S50）出水時の状況⑤


●野寺橋上流右岸側の漏水



●野寺橋の水位



●美浜橋下流の養魚施設冠水状況




●姉川最下流 大浜地区の浸水状況




平成18年7月19日 梅雨前線

平成18年7月15日夜に梅雨前線の活発化に伴って降り始めた降雨は、21日までに菅並地点で累計320mmに達しました。


福橋地点での最大流量は433m³/sにのぼりました。また、錦織橋の水位は、3.27m、難波橋の水位は4.55mに達しました。



●福橋地点流量と菅並地点雨量



●難波橋及び錦織橋の水位



梅雨前線（H18）出水時の状況①



●平常時の井明神橋上流




●平常時の雨森橋下流



●平常時の福橋



梅雨前線（H18）出水時の状況②



●平常時の合流点



●平常時の美浜橋下流



●平常時の姉川大橋上流



梅雨前線（H18）出水時の状況③

●馬渡橋～錦織橋左岸（虎姫町唐国）



●錦織橋上流右岸



●高時川右岸 錦織地区グラウンドからの湧水



●高時川右岸 姉川大橋上流の水防活動

