仕　様　書

Ⅰ．概　　要

１．業 務 名　　秋ヶ瀬管理所エアコン修理外
２．業務場所　　埼玉県志木市下宗岡3-20-12　水資源機構　秋ヶ瀬管理所Ａ棟２階事務室
　　埼玉県行田市大字須加字船川4369　水資源機構　利根導水総合管理所本館２階事務室
３．業務概要　　２ヶ所のマルチエアコンの故障修理
４．業務期間　　契約締結の翌日から40日間

Ⅱ．総　　則

１．適　　用

本仕様書は「秋ヶ瀬管理所エアコン修理外（以下、「本業務」という。)」に適用する。

２．安全管理

作業に当たっては安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。

また事務室内の天井のエアコン室内機の作業に当たっては、天井から落ちる埃等が極力事務室内に落ちないよう、養生等を行うこと。

感電事故がないよう作業においては、細心の注意を払うこと。

３．設計変更について

受注者は、本業務の設計変更に伴う数量等については、担当職員の指示により作成に協力しなければならない。

４．産業廃棄物

本業務における産業廃棄物は、関係法令に基づき受注者の責任において適切に処理を行うこと。

５．業務関係図書

（１）打合せ簿・状況写真
（２）その他担当職員が指示するもの

６．疑義に対する協議等

設計図書に定められた内容に疑義が生じ、現場の納まり、取合い等の関係で設計図書によることが困難または不都合な場合が生じたときは、担当職員と協議を行い必要に応じて設計変更を行う。

７．完成時の提出図書

（１）作業状況写真　　１部
（２）その他担当職員が指示するもの　　１部

８．暴力団関係業者の排除に関する協力

受注者は、業務の実施に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は工事妨害）に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査

上必要な協力を行わなければならない。また、担当職員等とも連絡を密にとり被害が生じた場合は、協議するものとする。

Ⅲ．業務実施編

１．業務内容

（１）利根導水総合管理所本館２階事務室

対象機器（エアコン事務室③）　→　室外機：ダイキン工業製RZRP160BA(製番A021484)
室内機：ダイキン工業製FHCP80EB(製番C029071)

エアコン事務室③にプリント基板の不具合によるエラーメッセージ「P4-01」が表示され、停止してしまう現象が多発しているため、プリント基板を新品のものと取り替える。

（２）秋ヶ瀬管理所Ａ棟２階事務室

対象機器　→　室外機：日立ＧＳ製RAS-AP280DSR4(製番UAY68740)
室内機：日立ＧＳ製RCID-AP56K3(製番UAAB8556)
：日立ＧＳ製RCID-AP56K3(製番UAAB8550)

※日立ＧＳは日立グローバルライフソリューションズの略

エラーメッセージ「01」が表示され、停止してしまう現象が多発しているため、結露水を排出するドレンポンプ、フロートマトメ及びプリント基板を新品のものと取り替え、配管及びドレンパンを洗浄し、結露水が円滑に排出されるようにする。

２．業務実施条件

本業務における実施条件は、次のとおりである。

（１）業務実施中は必要に応じて既存部分の養生を行うものとし、受注者の責めに帰すべき事由により構築物、機械設備又は付属設備に損害を与えた場合は、受注者の負担により原状回復するものとする。

（２）業務で使用する電気、水道については、発注者の既存の施設を利用することができる。

（３）業務実施日時は、土曜、日曜及び祝日を除く平日の 8:30～17:00 の間とし、実施日時については、発注者と受注者が協議のうえ決めることとする。

（４）作業において、分電盤・配電盤のブレーカーを操作する必要がある場合には、事前に担当職員と打合せを行うものとする。

（５）本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の双方が協議して定めるものとする。

（以　上）