

記者発表

平成22年8月16日（月）

独立行政法人水資源機構
筑後川局

漏水情報（第2報）

水資源機構筑後川下流総合管理所管内施設の被害状況等について ～福岡導水路での漏水の被害状況と今後の対応～

《平成22年8月16日（月） 13時現在》

I 漏水の状況等

1. 経緯

平成22年8月15日（日）18時45頃、本件現場の地元の住民から水が溢れているとの連絡を受けた。同19時20分に水資源機構職員が小郡市赤川（西鉄大牟田線味坂駅西側付近）において、福岡導水路からと思われる漏水を確認した。

16日1時20分に筑後川からの取水を停止した。現在、漏水は発生していない。

2. 被害の状況

漏水による浸水箇所は、範囲約5m×5mの大きさと、水資源機構の所有地の地面が陥没した。

これにより、周辺水田に土砂が一部流出した。

漏水は水田の排水路から流下し、宝満川（ほうまんがわ）に流入した。

（添付の写真のとおり）

3 用水確保の対応

16日1時20分に筑後川からの取水を停止した。これをうけて、福岡都市圏の9市9町及び佐賀県基山町への水道用水の代替の水源として筑紫野市の山口調整池から取水を行い、水道への影響がないよう努めている。なお、現在の山口調整池の水量は概ね20日分の給水量が確保されている。

4 復旧に向けた対応

復旧に向けた作業についてはできるだけ早期に完了させるべく次のとおり行う予定。

1 管内部の水抜き：8月16日（約1日）

2 漏水の原因調査、復旧工事の作業 8月17日から約5日

II. 配布先


国土交通省九州記者会

九州建設専門記者クラブ

久留米市政記者クラブ

赤川

福岡導水漏水箇所位置図



西鉄味坂駅
↓

味坂水管橋

福岡導水漏水状況写真

【平成22年8月15日 22:30頃撮影】

写真番号①



写真番号②



福岡導水漏水状況写真

【平成22年8月16日 7:30頃撮影】

写真番号③



写真番号④

