

淀川水質汚濁防止連絡協議会
資 料 配 布

配布日時	平成20年 6月26日 14時30分
------	-----------------------

件 名	青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における 油膜発生事故について(第2報)
-----	--

概要	平成20年6月25日10時頃に、青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)において、油膜が確認されたので、本日11時よりダイバーによる調査を実施し、軽自動車1台を発見した。 なお、新たな油の流出は確認されていない。
----	--

取 扱 方 法	テレビ・ラジオ： _____ 新 聞： _____
---------	------------------------------

配 布 場 所	名張市政記者クラブ
---------	-----------

問い合わせ先	淀川水質汚濁防止連絡協議会 独立行政法人 水資源機構 木津川ダム総合管理所 副所長 嶺木 厚範 電話 0595-64-8961 (代) 通報連絡センター 国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 副所長 廣瀬 靖之 管理課長 松村 光雄 電話 0595-63-1611 (代)
--------	--

平成20年6月26日 14時30分現在

青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における油膜発生事故について(第2報)

(発生場所)

淀川水系名張川支川青蓮寺川
三重県名張市中知山地内

(概要)

平成20年6月25日10時頃に、青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)において、油膜が確認されたため、ダイバーによる調査を実施し、軽自動車1台を発見した。車内および周辺を調査したが異常は確認されなかった。

(状況)

平成20年6月26日11時頃よりダイバーによる調査を実施し、軽自動車1台を発見した。車内および周辺に異常は確認されていない。今後、車両を引き上げる予定であるが、詳細な予定については現在検討中。


なお、昨日設置したオイルフェンスからの流出はなく、取水等への影響は確認されていない。

(対策)

- ・車両の引き上げが完了するまでオイルフェンス設置およびオイルの定期的な回収を継続する。
- ・車両の引き上げ日程については現在検討中。
- ・利水者に対して水質汚濁防止連絡協議会連絡網による情報提供を継続する。




青蓮寺ダムサイト



軽自動車発見場所

青蓮寺橋



軽自動車発見時状況写真



工事名			
調査名	貯水池平断面		
作成年月日			
縮尺	1/7000	断面縮尺	1/50
会社名			
事業名	独立行政法人 水資源機構 水源地ダム総合管理		