

淀川水質汚濁防止連絡協議会
資 料 配 布

配布日時	平成20年 6月27日 16時10分
------	-----------------------

件 名	青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における 油膜発生事故について(第3報)
-----	--

概 要	平成20年6月27日13時30分頃より、昨日発見された軽自動車の引き上げ作業を開始し、同日14時頃に引き上げを完了した。車内に異常は発見されていない。引き上げた車両については名張警察において捜査中である。 なお、車両引き上げ時に油が漏れ出したが、設置済みのオイルフェンス外への流出は確認されていない。
-----	---

取 り 扱 い	テレビ・ラジオ： _____ 新 聞： _____
---------	------------------------------

配 布 場 所	名張市政記者クラブ
---------	-----------

問い合わせ先	淀川水質汚濁防止連絡協議会 独立行政法人 水資源機構 木津川ダム総合管理所 副所長 嶺木 厚範 電話 0595-64-8961 (代) 通報連絡センター 国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課長 松村 光雄 電話 0595-63-1611 (代)
--------	---

平成20年6月27日 16時10分現在

青蓮寺ダム貯水池内(青蓮寺川)における油膜発生事故について(第3報)

(発生場所)

淀川水系名張川支川青蓮寺川
三重県名張市中知山地内

(概要)

平成20年6月27日13時30分頃より、昨日発見された軽自動車の引き上げ作業を開始し、同日14時頃に引き上げを完了した。車内に異常は発見されていない。

なお、車両引き上げ時に油が漏れ出したが、設置済みのオイルフェンス外への流出は確認されていない。

(状況)

平成20年6月27日13時30分頃より、昨日発見された軽自動車の引き上げ作業を名張警察立ち会いの下で開始し、同日14時頃に引き上げを完了した。ナンバープレートは無く、車内に異常は発見されていない。

今後、名張警察において車体番号を基に所有者の特定や経過を捜査する。


なお、車両引き上げ時に油が漏れ出したが、設置済みのオイルフェンス外への流出は確認されていない。現在オイルマット等による回収作業を実施中。

(対策)

- ・ 引き上げた車両については名張警察により捜査中。
- ・ オイルフェンス内の油については回収作業を実施中。
- ・ 利水者に対して水質汚濁防止連絡協議会連絡網による情報提供を継続する。



青蓮寺ダムサイト




軽自動車発見場所

青蓮寺橋

引き上げ車両写真



1:7,000



工事名			
調査名	貯水池平断面		
作成年月日			
縮尺	1/7000	断面縮尺	1/50
会社名			
事業名	独立行政法人 水資源機構 水源地ダム総合管理		