

## 香川用水高瀬支線における漏水について

独立行政法人水資源機構が管理する香川用水高瀬支線砂川サイホン付近において、平成30年11月5日（月）11時頃、漏水の発生が確認されました。漏水発生を踏まえ、機構では直ちに防災態勢を執って警戒・監視を強化し、原因調査のため、高瀬支線の通水を停止した上で管内を空水にして調査した結果、管の小規模な破損を確認しました。

現在、漏水箇所の詳細な調査を行った上で速やかな通水再開に向けた資材の手配等を行っています。現時点で復旧には2週間程度を要する見込みです。

この通水停止に対し、高瀬支線を通じて水道水の供給を受けている西部浄水場へは代替措置として宝山湖(ほうざんこ)を経由して用水の供給を行っており、浄水場からの水道水の供給には影響はありません。農業用水の供給についても影響はありません。

なお、この漏水に伴って市の排水路の一部が破損しましたが、それ以外の第三者への被害は発生しておりません。

### 1 経過

- ・漏水発生確認 平成30年11月5日（月）11時頃
- ・高瀬支線通水停止 5日13時15分（宝山湖供給切替完了 5日16時）
- ・管内排水作業 5日16時過ぎ～7日朝
- ・管内調査 7日9時より開始
- ・漏水箇所確認 7日10時30分頃

### 2 漏水発生箇所

香川県三豊市山本町神田字砂川地内


# 香川用水 高瀬支線水路 砂川サイホン漏水について

## 【漏水概要】

破損施設 高瀬支線水路 砂川サイホン

みとよし やまもとちょうこうだあざすながわ ちない  
 (三豊市山本町神田字砂川地内)  
 (PC管 Φ1350mm)


※PC管とは、プレストレスコンクリート管の略称



## 【位置図】



## 【漏水後の供給ルート】



宝山湖を經由し西部浄水場方面へ供給

※宝山湖の貯留水は利用しない

## 【サイホン(管内)状況】

