

## 大山ダム貯水池内における水質事故について(速報)

令和3年2月3日15時頃、筑後川上流総合管理所大山ダム管理所発注の大山ダム周辺維持管理工事に係る、樹木の剪定及び殺虫剤散布作業の終了後、工事業者がタンク内に残った約30倍に希釈された散布液20～30リットルを誤って大山ダム貯水池中央部左岸側湖面に漏出させてしまいました。

大山ダム管理所は、直ちに現地を確認し、漏出した散布液が拡散しないようにオイルフェンスで囲み込み、湖面に浮いた油分をオイルマットにより回収するとともに、ダムからの放流は全量を、散布液が排水された地点より上流に位置する取水堰からの取水に切り替え、貯水池からの取水は停止しました。

18時現在、大山ダム下流河川において魚のへい死などは確認されておらず、ダム放流水による影響は出ていない状況にあります。

今後、引き続きオイルマットによる散布液の回収を進め、貯水池の水質の安全を確認した後、貯水池からの取水を再開する予定です。貯水池からの取水再開については、あらためてお知らせします。



令和3年2月3日

独立行政法人 みずしげんきこう 水資源機構

筑後川上流総合管理所

### 問い合わせ先

独立行政法人水資源機構

筑後川上流総合管理所 管理課長 島本（しまもと）

住所：福岡県朝倉市江川1660-67

電話：0946（25）0113（代表）

筑後川上流総合管理所 HP


<https://www.water.go.jp/chikugo/asakura/>

大山ダム管理所 HP

<https://www.water.go.jp/chikugo/ooyama/>

# 大山ダム貯水池における水質事故について [位置図、現場状況写真]

場所:大分県日田市大山町西大山 大山ダム貯水池



水質事故発生時点の状況(撮影2月3日 15時頃)



オイルフェンス等対策完了の状況(撮影2月3日 18時頃)