

おおやま

大山ダム貯水池内における水質事故について(終報)

令和3年2月3日15時頃、筑後川上流総合管理所大山ダム管理所発注の大山ダム周辺維持管理工事に係る、樹木の剪定及び殺虫剤散布作業の終了後、工事業者がタンク内に残った約30倍に希釈された散布液20～30リットルを誤って大山ダム貯水池中央部左岸側湖面に漏出させてしまいました。

大山ダム管理所は、この事案に迅速かつ的確に対応するため、①希釈された散布液の拡散を防ぐためのオイルフェンスを設置、②湖面に浮いた油分のオイルマットによる回収作業を5日12時まで実施し、周辺環境に与える被害拡大防止を図るとともに、ダムからの放流を当該散布液が漏出した地点より上流の取水堰からの取水に切り替え、貯水池からの取水を停止しました。

加えて、万全を期すため実施した水質検査により安全性が確認されたことから、5日14時より通常貯水池からの取水を再開することとしましたのでお知らせします。



令和3年2月5日
みずしげんきこう
独立行政法人水資源機構
筑後川上流総合管理所

問合せ先

独立行政法人水資源機構

筑後川上流総合管理所 管理課長 しまもと 島本

住所：福岡県朝倉市江川1660-67

電話：0946(25)0113(代表)

筑後川上流総合管理所 HP


<https://www.water.go.jp/chikugo/asakura/>

大山ダム管理所 HP

<https://www.water.go.jp/chikugo/ooyama/>

大山ダム貯水池における水質事故について [位置図、現場状況写真]

場所:大分県日田市大山町西大山 大山ダム貯水池



オイルフェンス等対策完了の状況(撮影2月3日 18時頃)



油分回収後の湖岸状況(撮影2月5日11時頃)