

質問回答書

仕様書に関する質問について、以下の通り回答します。

件名：桑名宿舎105号外内外装等修繕業務

令和7年8月27日

独立行政法人水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

質 問	回 答
現況写真の水栓の形状は1ホールタイプですが、指定品番の製品（RSF-551）はツーホールです。品番通りではなく同等品での交換で良いのか？もしくは品番優先ですとシンクの加工が必要になります。品番優先で加工込みのお見積りがよろしいでしょうか。	1ホールとなります。 「品番：RSF-542YA」で「シンクの加工不要」での見積でお願いします。
シンク下の写真の水漏れ箇所は、補修見積もりか、交換見積もりかどちらでしょうか。	補修見積でお願いします。

数量表

(1) 桑名宿舎105号

項目	規格	数量	単位
キッチン水栓器具漏水修繕	RSF-542YA	1	式

(2) 桑名宿舎104号

項目	規格	数量	単位
TVモニター付きインターホン修理交換	パナソニック VL-SE30XLA	1	式

(3) 桑名宿舎102号

項目	規格	数量	単位
門扉固定用落し棒取り付け	門扉フランス落とし加工取付け	1	式
給湯器及びリモコン交換	リンナイ RUF-A2005SAW (C)	1	式
	リモコンセット MBC-240VC (C)	1	式
	配管カバー	1	式