

令和8年9月22日
独立行政法人水資源機構
千葉県県土整備部河川環境課

台風25号による印旛沼開発施設の被災について

台風25号の記録的な大雨により、印旛沼（北沼）の堤防の一部が破堤しました。

現在も水資源機構千葉用水総合管理所では、警戒態勢を維持しながら、鋭意水位低下をすべく、印旛機場、大和田機場の排水運転を行っております。

令和8年9月22日
独立行政法人水資源機構
千葉県県土整備部 河川環境課

発表記者クラブ： 千葉県政クラブ

お問い合わせ先：

【印旛機場、大和田機場の排水運転に関する事】

独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所 管理課長 黒岩（くろいわ）

電話：047-483-0722

【堤防の復旧に関する事】

千葉県 県土整備部河川環境課 防災対策室長 田中（たなか）

電話 043-223-3149

1. 破堤箇所

印旛沼（北沼）堤防の一部

2. 現在の状況

9月22日（火）の早朝に印旛沼土地改良区から水資源機構に連絡があり、千葉県職員及び機構職員が現地を確認しました。現在のところ、人的被害は確認されていません。破堤箇所周辺の低い地域では浸水が続きますので、ご注意ください。

機構では、印旛沼の水位低下を図るため、9月20日（日）から印旛機場、大和田機場の運転を継続して行っています。

今後、河川管理者である千葉県は復旧等について、関係機関と協議してまいります。

【参 考】

（印旛沼流域の平均雨量）

- ・総雨量（速報値） 307mm（9/20（日）7時～9/21（月）22時）

※総雨量は速報値であり、変更する場合があります。

（印旛沼水位）

- ・最高水位 Y.P. 5.04m（9/22（火）4時30分 西沼白井地点）

※管理開始以降最大

- ・現在の水位 Y.P. 4.52m（9/22（火）10時現在）
- ・計画洪水位 Y.P. 4.25m

- ・印旛沼の代表的な過去の洪水

順位	年月		総雨量 (mm)	沼最高水位 (Y.P.m)
1	令和8年8月	線状降水帯	352	4.33
2	令和元年10月	低気圧等	205	4.28
3	平成25年10月	台風26号	223	4.17
4	平成8年9月	台風17号	250	3.97
5	昭和61年8月	台風10号	225	3.83
6	平成3年10月	台風21号他	475	3.82
7	平成3年9月	台風18号	217	3.81
8	平成16年10月	台風22号	214	3.72
9	昭和46年9月	台風25号	239	3.65
10	令和5年6月	台風2号	186	3.65

印旛沼開発 位置図

印旛機場

破堤箇所

北沼

西沼

大和田機場



- 凡 例
- 用排水受益地域
 - 減産防止地域
 - 干拓造成地
 - 流域境界
 - 水門
 - 揚排水機場
 - 橋
 - 堤防及道路
 - 用水路
 - 農業用水路、低地排水路、排水路
 - 海岸埋立地
 - 建設所
 - 出張所

印旛沼開発事業			
般			
図面名称	印旛沼開発事業計画		
	平面図		
縮尺	1/100,000	国定	1
縮小率	/	水資源開発公団	