

仕 様 書
(件名：日産エクストレイル（熊谷 301 そ 3412）修理)

1 業務の名称

日産エクストレイル（熊谷 301 そ 3412）修理

2 対象車種（別紙車検証参考）

車 名 日産エクストレイル（熊谷 301 そ 3412）
車体番号 NT32-053145
型 式 DBA-NT32
原動機の型式 MR20
車検満了日 R8. 2. 1
初年度登録 H29. 2. 2

3 業務内容（別紙 1 及び別紙 2 参考）

- (1) 上記車両が停止中の車両に追突したため、前部左側のバンパー類、グリル類及びヘッドライトを調整・固定する収納部品が破損したため取替（未塗装のものは塗装）。
- (2) 追突に伴うボンネットフード及びフロント左フェンダー钣金修理・塗装並びにラジエーターコアアップサポート取替または修理（必要に応じ脱着）。
- (3) 上記作業に伴うクリップ類及びショートパーツの使用並びに油脂類の補給。
- (4) 修理作業により発生した交換後の古い部品、油脂等については、受注者の責により適正に処分するものとする。

4. 引取・納車場所

埼玉県行田市大字須加字船川 4369 独立行政法人水資源機構 利根導水総合管理所

5. 業務期間

契約締結の翌日から 50 日間（予定）

6. 契約変更

業務を行う中で、他に修理、部品の交換等を要するものを確認した場合は、受注者は発注者に報告し、発注者と協議を行った上でこの契約を変更するものとする。

7. 支払いについて

完成払い

8. その他

- (1) 業務が完了したときには、業務完了届を提出し、履行確認を受けるものとする。
- (2) 業務上において、対象車両または付属施設及び設備等に受注者の重大な過失により損害を与えた場合は、受注者の負担にて賠償するものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項について、疑義等が生じた場合は、発注者と受注者の双方が協議して定めるものとする。

(別紙1)

主な修理項目（各修理項目には工賃を含む。）

修 理 項 目	数量	単位	備 考
左ヘッドライトハウジング取替	1	式	
左ヘッドライトブラケット取替	1	式	
フロントバンパーフェーシア取替	1	式	
左フロントバンパーフェーシア取替	1	式	
フロントバンパーエネルギーアブソーバ取替	1	式	
フロントバンパーアーマーチュア取替	1	式	
フロントバンパー左ステー取替	1	式	
フロントバンパー左サイドブラケット取替	1	式	
フロントバンパーグリル取替	1	式	
フロントグリル取替	1	式	
ボンネットフード钣金修理、塗装	1	式	必要に応じ脱着
フロント左フェンダー脱着、钣金修理、塗装	1	式	
ラジエーターコアアッパーサポート	1	式	
クリップ類、ショートパーツ、油脂類	1	式	
塗 装	1	式	
諸 経 費			

注) 使用する部品及び塗料は、メーカー純正品または同等以上の品質のものを使用するものとする。