


堤体下流面の漏水について


平成23年12月22日

独立行政法人水資源機構
池田総合管理所

堤体下流面の漏水箇所





調査結果イメージ (透過法)




測定される波形

多数・多方向の伝播速度を計測




相対的な伝播速度の分布状況




伝播速度が遅い箇所は
密着性が相対的に低い可能性


測線・測点設置箇所 (反射法)



上流側



上流側



調査結果イメージ (反射法)

