

# 水質事故対応（池田ダム）

池田ダムでは、平成24年11月17日に、貯水池より上流の吉野川において発生した車両事故に伴う水質事故（油流出）への対応を行いました。

三好市水道取水塔、吉野川北岸用水取水口及び香川用水取水口において、オイルフェンス及びオイル吸着マットの設置を行うとともに、巡視により現地状況を確認しています。



オイルフェンス・吸着マット設置状況  
(三好市水道取水塔)



オイルフェンス・吸着マット設置状況  
(吉野川北岸用水取水口)



オイル吸着マット状況  
(香川用水取水口)



巡視状況