青蓮寺（しょうれんじ）ダム　アオコの発生確認と対応状況

独立行政法人水資源機構木津川（どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこうきづがわ）ダム総合管理所が管理する青蓮寺ダム貯水池において、職員による巡視の結果、藍藻類（らんそうるい）アナベナ等によるアオコの発生を確認しました。現在の貯水池状況及び取り組み等についてお知らせします。

■アオコの発生確認
　７月１２日（金）１０時に確認し、発生状況の監視を継続中

■アオコを構成する藍藻類
　アナベナ等

■発生場所
　布生川分画（ふのがわぶんかく）フェンス上流〔別添資料　１参照〕

■景観上の障害はありますが、人体への影響はありません。

■対応
　貯水池巡視の強化、臨時の水質調査等の実施

平成２５年７月１２日

独立行政法人　水資源機構
木津川ダム総合管理所

発表記者クラブ
名張市政記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所
青蓮寺ダム管理所　所長代理　佐藤（さとう）
住　所：三重県名張市中知山（なかちやま）１－１６６
電　話：０５９５－６３－１２８９

１．概要

■アオコの発生の確認

７月１２日（金）１０時に確認し、発生状況の監視を継続中

■アオコを構成する藍藻類

アナベナ等

■発生場所

布生川分画フェンス上流〔別添資料　１参照〕

■景観上の障害はありますが、人体への影響はありません

２．対応

①　貯水池巡視の強化

ダム貯水池のアオコ発生状況の監視を強化しています。

②　臨時水質等調査の実施

７月１２日に、臨時の水質調査を行いました。現在、採水した水の水質を分析中です。

分析結果等については、速やかに当ホームページで公表するとともに、水道事業者等の関係機関に伝達します。

水資源機構木津川ダム総合管理所http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa

【参考】アナベナとは

植物プランクトンの藍藻類の仲間で、らせん状や糸状の群体をつくり、群体単独で浮遊生活をしています。細胞ひとつひとつはほぼ球形で、直径６～９μｍ、長さは直径より少し小さい程度です。

別添資料　1

青蓮寺ダム湖藻類発生分布状況図




写真①　分画フェンス付近

写真②　布生川上流端