



## 金丸橋水位観測所の状況



寺内ダムの洪水操作により、河川の水量を調節したことによって、佐田川の金丸橋水位観測所地点で約0.7m河川の水位を低減させ、はん濫注意水位(2.5m)以下に抑えたと推定されます。