

渇水により、愛知用水は節水を実施しています。
愛知池も愛知用水下流地域への供給を継続しており、水位が下がってきました。

愛知池の水位低下の様子

普段の愛知池の様子
水位 EL 68.55

現在は、・・・ (撮影日 H26.7.4)
水位 EL 67.71

余水吐付近①



余水吐付近①



余水吐付近②



余水吐付近②



東郷ボートハウス前



東郷ボートハウス前

