






# ゲート操作性に関する対応


平成23年12月22日

独立行政法人水資源機構  
池田総合管理所

# 対策案一覧図 (イメージ図)


ゲート操作性に関する  
対応

<p><b>案1 戸当り切削</b></p> 	<p><b>案2 扉体擦り合わせ 10mm</b></p> 	<p><b>案3 扉体擦り合わせ 20mm</b></p> 	<p><b>案4 戸当り付替 現状案</b></p> 
<p><b>案5 戸当り付替 形状加工案</b></p> <p style="text-align: center;">イメージは 案4と同じ</p>	<p><b>案6 戸当り付替 調整金物案</b></p> <p style="text-align: center;">イメージは 案4と同じ</p>	<p><b>案7 戸当り付替 調整金物(弾性体)案</b></p> <p style="text-align: center;">イメージは 案4と同じ</p>	<p><b>案8 扉体擦り合わせ+戸当り付替 (案2+案5の組み合わせ案)</b></p> 




# 対策案一覧図 (詳細図)

ゲート操作性に関する  
対応



# 対策案一覧図（詳細図）


ゲート操作性に関する  
対応



# 対策案一覧図（詳細図）

ゲート操作性に関する  
対応

案6 戸当り付替 調整金物案



案7 戸当り付替 調整金物（弾性体）案

