

淀川水質汚濁防止連絡協議会	配布日時	平成27年4月20日 19時20分
資料配付		

件名	4月20日 発生 淀川水系布目ダム貯水池への油流出
----	------------------------------


概要	<ul style="list-style-type: none"> ●本日、11時頃 受注業者が布目ダムに設置されている水質自動観測設備の昇降装置を交換後、トラックで仮置き場へ運搬する際、昇降装置内の潤滑油がダム天端道路に漏れ、降雨により排水口から貯水池内へ流出した。 ●流出量は、350ccで、油の種類は、潤滑油（流動パラフィン）。 ●そのため、布目ダム管理所にて取水設備の取水口全面にオイルフェンスを設置し、下流への流出防止を措置。その後、貯水池内は吸着マットで油を回収済み。また、天端道路部分は、排水口を閉塞し、油を回収済み。 ●魚等のへい死は確認されていない。 ●淀川水質汚濁防止連絡協議会を通して、関係機関に連絡済み。 ●利水への影響はなし。
----	---

取扱	_____
----	-------

配布場所	奈良県政記者クラブ 奈良市政記者クラブ
------	------------------------

問い合わせ先	<p>(情報・対策等に関する問い合わせ先)</p> <p>近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課長 松盛 善彦 電話 0595-63-1611 (代表)</p> <p>独立行政法人水資源機構 木津川ダム総合管理所 管理課長 岩本 浩 電話 0595-64-8961 (代表)</p>
--------	--

位置図



位置図

