

## 布目ダムで発生した事故について（第一報）

- 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所が管理する布目ダム（奈良県奈良市北野山町 869-2）において、15日20時頃、ダムから下流河川に放流するための施設（主管ゲート・分岐管ゲート・水力発電設備）が格納してある利水バルブ室が水没し、ゲート類の操作ができない事故が発生しました。
- これにより、ダム下流河川への放流量を調整できない状況となっていますが、現時点では下流河川への影響や水道水の供給に問題はありません。  
なお、現在、ダム流入量は約 $5\text{m}^3/\text{s}$ 、放流量は約 $4\text{m}^3/\text{s}$ です。（平常時の平均的放流量は約 $2\text{m}^3/\text{s}$ 程度です）
- 今後、利水バルブ室の水を抜く作業を進めるとともに、被害状況、原因の把握を進めて参ります。



令和3年2月16日

独立行政法人 水資源機構

木津川ダム総合管理所

### 発表記者クラブ

- 奈良県政記者クラブ
- 奈良市政記者クラブ

### 問い合わせ先

独立行政法人 水資源機構 木津川ダム総合管理所 副所長 夏目（なつめ）  
住所：奈良県奈良市北野山町 869-2  
電話：0742（94）0231（布目ダム管理所）  
木津川ダム総合管理所HP <https://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.htm>  
布目ダム管理所HP <https://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/nunome.htm>