

質問に対する質問回答書

独立行政法人水資源機構
利根川上流総合管理所

(件名) 箱田宿舎石綿含有調査業務

番号	質問内容	回答
①	第 5 節 石綿含有調査 定性分析 JIS A 1481-1 とありますが、こちら各検体につき 1 か所採取の 1 検体と認識しておりますが、よろしいでしょうか。	各材料 (①外壁仕上塗材、②モルタル、③クッションシート、④ジュラクサテン吹付、⑤化粧石膏ボード) ごとに 1 か所ずつの採取、即ち、合計 5 検体の採取で相違ございません。
②	第 7 節 補修について、飛散防止目的での簡易補修(のりスプレー・カラースプレー・シーリングやパテ等での穴埋め)を想定しておりますが、よろしいでしょうか。	調査対象箇所については、今後の入居予定がないため、飛散防止のための簡易補修で問題ありません。
③	補修について、全てアスベスト飛散防止程度の簡易補修対応となりますがよろしいでしょうか。	上記のとおりです。