

コルトプラスエアコン修理業務 数量表

車 種	整 備 内 容	単 位	数 量	摘 要
三菱 コルトプラス	ファンモーター	式	1	
(群馬 502 す 8373)	ファンモーター交換(ファンシュラウド脱着含む。)	式	1	
	出張費	式	1	当該車両の引き取り及び引き渡し費用