

仕 様 書

(シエンタ (春日部 501 も 705) タイヤ他交換)

1. 件名

シエンタ (春日部 501 も 705) タイヤ他交換

2. 業務内容

当機構が所有するトヨタシエンタの左前輪が脱輪し、タイヤ、ホイール及びホイールカバーに著しい破損が生じたので、下記により交換するものである。

(1) 交換するもの

- 1) タイヤ → 左前1本、サイズは「185/60R15」である。破損したタイヤが「ダンロップ ENASAVE EC204」であるため、同等品又は同等の性能を有する国産メーカーの新品商品とする。
- 2) ホイール → 左前1本、スチールホイール「15×5 1/2J 5穴」の新品とする。
- 3) ホイールカバー → 左前1個、右前1個 (添付写真参考)。

(2) 破損したタイヤ、ホイール及びホイールカバーを取り外し、新たに購入するタイヤ、ホイール及びホイールカバーを取り付けるものとする。

(3) 破損したタイヤ、ホイール及びホイールカバーは受注者の責により適切に処分するものとする。

3. 対象車両

車 名 シエンタ (春日部 501 も 705)
型 式 DAA-NHP170G
車体番号 NHP170-7118177

4. 業務期間

契約締結の翌日から 20 日以内

5. 引取納入場所

埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 750 独立行政法人水資源機構 見沼管理所

6. その他

- (1) 本業務の実施日時については、発注者と受注者が協議の上、決めることとする。
- (2) 本業務の実施により生じた損害 (第三者に及ぼした損害も含む。) は、発注者の責に帰する場合を除き、受注者の負担とする。
- (3) 受注者は、この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、事後の対応について協議するものとする。

添付写真

