

# 水質調査結果【①田川城島分水槽】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.17	H15.7.9	H15.8.6	H15.9.10	H15.10.3	H15.12.10	H16.2.10		
採水時間		19:00	14:50	13:30	12:15	12:10	16:55	12:20	11:30		
天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴		
気温	°C	16.7	24.2	30.5	35.0	31	22	14	12.5		
水温	°C	19.6	23.5	25.0	27.5	29.5	21	13.5	7.8		
外観		弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁		
色相		透明	半透明	微緑微茶	茶濁	薄緑	微褐	茶緑	緑		
臭気		無臭	無臭	無臭	微泥臭	弱泥臭	無臭	無臭	無臭		
透視度		50以上	50以上	38.0	50.0	50以上	50以上	50以上	50以上		
水門の開・閉		1	開	閉	閉	閉	-	閉	閉		
рН		8.0	7.4	7.7	7.1	7.7	7.1	8.6	9.0		
DO	mg/l	13.6	7.7	7.8	7.5	10.5	8.7	11.8	15.4		
DO飽和度	%	153	93.3	96.8	96.7	139	100	117	133		
COD	mg/l	4.3	2.9	3.9	3.5	3.3	2.2	3.0	2.5		
ss	mg/l	2	6	18	18	3	4	1	3		
全窒素	mg/l	1.65	1.07	1.11	1.21	1.12	0.99	0.71	0.82		
濁度	度	1.4	3.3	8.2	6.8	1.8	2.4	1.0	1.6		
電気伝導率	mS/m	20.2	16.3	11.6	14.7	15.4	17.9	17.2	16.9		
クロロフィルa	μg/l	17.4	10.2	3.2	12.1	28.6	22.9	3.9	19.2		
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.16	0.09	N.D	0.12	N.D	N.D	N.D	0.09		
備考				魚1匹死体 有り浮遊ゴ ミ多し	油・スカム浮遊	浮草浮遊	浮草多少有 り		水が干上がっている		

## 水質調査結果【②国営水路田川城島線クリークの出口】

採水年月日		H15.6.17	H15.10.3					
採水時間		17:00	16:10					
天候		曇∙小雨	晴					
気温	°C	24.5	24					
水温	°C	23.3	22					
外観		弱濁	弱濁					
色相		薄緑	薄緑					
臭気		無臭	無臭					
透視度		48.0	50以上					
水門の開・閉		開	開					
рН		7.3	7.1					
DO	mg/l	7	8.4					
DO飽和度	%	84.9	99					
COD	mg/l	2.3	2.2					
ss	mg/l	4	3					
全窒素	mg/l	1	1.1					
濁度	度	2.4	2.3					
電気伝導率	mS/m	15.6	18.7					
クロロフィルa	$\mu$ g/l	7.5	21.3					
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.05	N.D					
備考			注水中					

## 水質調査結果【③矢部川揚水機場汲水槽内】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.17	H15.7.9	H15.8.6	H15.9.10	H15.10.3	H15.12.10	H16.2.10		
採水時間		16:30	12:40	14:20	11:25	11:25	15:12	12:50	10:40		
天候		晴		晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気温	°C	18.6	25.0	31.5	35.5	32.5	25	14.5	5.5		
水温	°C	18.1	24.2	28.4	31.1	30.5	22	11.5	6.5		
外観		澄	澄	澄	弱濁	弱濁	弱濁	澄	澄		
色相		無色	半透明	微緑微茶	微黄緑	緑弱濁	薄緑	薄緑	薄緑 (殆ど無角)		
臭気		無臭	無臭	無臭	泥臭	微泥臭	無臭	無臭	無臭		
透視度		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上		
水門の開・閉		1	開	-	閉	閉	-	閉	閉		
рН		8.3	7.6	8.4	8.4	8.7	8.9	8.6	7.9		
DO	mg/l	9.5	6.6	8.6	8.6	9.3	9.8	12.2	13.1		
DO飽和度	%	104	81.5	113.2	117	125	115	115	109		
COD	mg/l	5.7	8.7	9.1	7.0	6.9	7.8	5.4	4.8		
ss	mg/l	1.0	N.D	3.0	2.0	2	3	N.D	1		
全窒素	mg/l	0.53	0.61	0.54	0.44	0.49	0.31	0.29	0.38		
濁度	度	0.3	0.2	2.2	1.3	0.7	3	0.4	0.8		
電気伝導率	mS/m	16.2	19.6	18.5	17.7	16.0	14.9	16.6	17.3		
クロロフィルa	μg/l	1.2	1.2	11.8	2.6	4.1	4.5	2.2	5.4		
アンモニウム態窒	素 mg/l	N.D	0.08	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D		
備考	_								流れ無し	 	_

## 水質調査結果【④黒崎開注水口出口】

採水年月日		H15.7.9	H115.8.6	H15.9.10					
		П13.7.8	П113.6.0	П13.9.10					
 採水時間		10:50	10:10	10:40					
天候		曇	晴	晴					
気温	°C	28.0	34.0	30.5					
水温	°C	21.0	23.1	22					
外観		澄	澄	澄					
色相		無色	無色	無色					
臭気		無臭	無臭	微泥臭					
透視度		50以上	50以上	50以上					
水門の開・閉		開	開	開					
рН		7.4	7.3	7.3					
DO	mg/l	4.2	2.1	1.4					
DO飽和度	%	48.9	25.6	16.7					
COD	mg/l	2.2	1.7	1.7					
ss	mg/l	5.0	5.0	1					
全窒素	mg/l	0.85	0.84	0.66					
濁度	度	1.6	1.4	8.0					
電気伝導率	mS/m	16.4	16.9	16.8					
クロロフィルa	$\mu\mathrm{g/I}$	1.2	1.1	N.D					
アンモニウム態窒	素 mg/l	N.D	N.D	0.05					
備考							 	 	

## 水質調査結果【⑤筑後川佐賀取水口付近河川内】

採水年月日		H15.4.30	H15.5.21	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.5	H15.9.9	H15.10.2	H15.11.5	H15.12.9	H16.1.9	H16.2.9	H16.3.5
採水時間		7:10	11:50	11:30	10:37	10:00	10:45	9:30	12:15	10:30	10:30	10:00	10:30
天候		曇	晴	曇	曇	晴	晴	墨	曇	曇	晴	曇	晴
気温	°C	14.2	27.8	26.1	28.0	32.0	34.5	22	19	8.5	6.0	8.1	9.0
水温	°C	17.0	21.8	22.3	23.0	28.7	27.5	22	19	12.5	9.0	7.0	10.0
外観		弱濁	弱濁	弱濁	濁	弱濁	弱濁						
色相		淡黄緑白	淡緑	淡緑	茶濁	淡黄	薄緑弱濁	微褐	薄茶濁	深緑	薄茶	薄茶濁	茶緑
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱泥臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度		27.0	50以上	48.7	50以上	29.0	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	30.0
水門の開・閉		-	閉	_	-	下記	下記						
рН		7.3	7.4	7.4	6.8	7.2	7.6	7.0	7.4	7.2	7.4	7.7	7.6
DO	mg/l	9.2	9.6	8.5	7.5	8.5	10.6	9.8	9.7	9.7	12.3	12.3	10.7
DO飽和度	%	98.3	113	101	91	112	137	115	108	93.3	109	104	97.7
COD	mg/l	3.5	2.7	3.0	8.1	2.9	3.8	2.7	2.5	2.5	2.1	1.3	3.7
ss	mg/l	17	6	10	73	13	11	10	5	3	4	3	13
全窒素	mg/l	1.94	1.3	1.16	1.65	1.07	1.21	1.04	1.38	1.06	1.02	1.06	1.99
濁度	度	7.7	3.2	6.1	35.0	7.3	4.4	4.1	3.3	2.9	1.5	3.5	12.0
電気伝導率	mS/m	13.9	14.8	16.3	8.67	15.5	15.3	18	17.8	16.7	17.1	18.6	0.0
クロロフィルa	$\mu$ g/l	7.2	8.2	10.3	14.5	14.5	26.4	31.2	13.8	4.4	3.2	10.9	6.7
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.27	0.1	0.22	0.19	0.06	N.D	0.07	0.12	0.09	N.D	0.15	0.31
備考				除塵機前ゴ ミ有り。取水 中・注水 有り	前日の雨 で濁ってい る	上流 1門開 下流 3門閉	上流 1門閉 下流 3門開	上流 1門閉 下流 3門開	上流 1門閉 下流 3門開	上流 1門閉 下流 3門開	上流 1門閉 下流 3門開	上流3開 下流1閉 (水門付近 殆ど流れ 無し)	上流 1門閉 下流 3門開

## 水質調査結果【⑥県圃北茂安中部幹線用排水路中原東部5号制水門上流】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.5	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間		8:10	12:00	11:30	11:30	11:25	10:30	11:00	10:30		
天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇		
気温	°C	14.3	24.5	27.5	34.0	35.5	26	8.5	6.5		
水温	°C	18.3	25	25	32.3	32.0	23	9.5	7.5		
外観		弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁		
色相		淡黄緑	微緑微茶	白濁	微茶	薄緑茶褐	微緑微茶	深緑	茶濁		
臭気		弱魚介臭	無臭	無臭	無臭	泥臭	無臭	無臭	弱泥臭		
透視度		14.7	22.5	24.3	17.0	45	29.3	50以上	50以上		
水門の開・閉		開	閉	開	閉	閉	閉	開	閉		
рН		7.1	7.3	6.7	7.3	7.1	6.8	7.3	7.6		
DO	mg/l	6.9	14.4	7.1	12.9	10.7	7.6	11.1	16.5		
DO飽和度	%	75.7	180	89	176	147	91	100	141		
COD	mg/l	5.5	8.3	6.9	5.9	5.8	4	3.6	3.0		
ss	mg/l	37	19	23	10	5	17	6	5		
全窒素	mg/l	2.34	2.20	1.63	1.24	1.16	1.00	1.00	1.51		
濁度	度	19.2	11.3	12.6	7.8	3.5	10.5	9.7	3.3		
電気伝導率	mS/m	15.5	23.2	11.0	14.6	18.4	18.8	13.4	17.3		
クロロフィルa	$\mu$ g/l	-	ı	ı	ı	ı		ı	_		
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.33	0.17	0.39	0.22	0.15	0.09	0.07	0.06		
備考			枯枝葉等 だった・ で・ ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。	門が開いて る・中央部	菱あり泡・ スカム浮遊				浮遊物有り (ワラ等)		

# 水質調査結果【⑦通瀬川錠井樋上流側】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.5	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間		9:15	12:30	12:45	12:15	11:45	11:30	11:20	11:00		
天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇		
気温	°C	14.3	24.5	28.9	34.5	30.0	27.0	9.0	7.8		
水温	°C	17.3	24.2	26.0	30.4	31	23.5	9.5	6.8		
外観		弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁		
色相		淡黄緑	微茶濁	微茶白濁	微茶白濁	薄黄緑	微緑微茶	深茶緑	褐茶濁		
臭気		無臭	泥臭	泥臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度		9.3	16.5	28.2	13.5	26.0	27.5	18.5	26.0		
水門の開・閉		開	開	開	下記	閉	開	開	開		
Нq		7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	7.2	7.4		
DO	mg/l	7.9	7.9	10.3	6.8	10.5	7.2	9.7	11.2		
DO飽和度	%	84.5	97.1	130	91.8	141	87.4	86.9	94.0		
COD	mg/l	6.0	6.7	5.5	8.0	5.5	4.3	4.2	4.3		
ss	mg/l	56	23	14	34	12	18	32	18		
全窒素	mg/l	1.65	2.41	1.15	1.4	0.97	0.73	1.24	2.12		
濁度	度	40.5	19.8	9.3	20.9	7.1	14.8	17.7	11.1		
電気伝導率	mS/m	11.9	23.8	19.1	15.2	19.6	19.7	24.5	19.4		
クロロフィルa	$\mu$ g/l	-	_	1	_	_	_	-	_		
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.22	0.30	0.21	0.14	0.10	0.06	0.17	0.07		
備考			下流側工事中・油膜有り・ホテイアオイ有	下流側橋梁 拡張工事 微細浮遊物 少々有	右2門閉	ホテイアオイ・ 油浮遊	下流側工事 中·油膜有		枯れた ホテイアオイ 油浮遊		

## 水質調査結果【⑧県営六津崎線3-1号分水口出口】

採水年月日	H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.5	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間	10:15	13:33	13:25	13:10	12:45	13:30	11:40	11:30		
天候	曇	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	雲	曇		
気温 ℃	15.5	25.6	27.5	36.0	33.0	28.0	10.0	9.5		
水温 ℃	17.5	25.5	26.0	32.7	29.0	24.0	11.0	7.2		
外観	弱濁	濁	濁	濁	弱濁	濁	濁	濁		
色相	淡白緑	灰濁	微茶白濁	茶褐濁	薄茶褐色	微茶白濁	深茶	黄緑濁		
臭気	無臭	無臭	生臭臭	青草臭	泥臭	微泥臭	無臭	微泥臭		
透視度	11.5	4.0	4.8	9.0	30.5	6	5.5	8.7		
水門の開·閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉		
PH	7.2	6.9	6.8	7.0	7.3	7.1	7.3	7.6		
DO mg/l	8.6	4.5	6.6	12.8	9.5	9.5	9.0	12.5		
DO飽和度 %	92.4	56.1	83.3	176	125	116	83.9	106		
COD mg/l	5.3	11.4	13.1	9.4	3.7	4.3	7.6	4.5		
ss mg/l	52	98	99	23	14	102	140	46		
全窒素 mg/l	2.42	1.79	2.11	1.62	1.64	1.36	1.58	1.54		
濁度 度	37.6	66.9	73.6	11.7	7.1	81.7	89.5	44.4		
電気伝導率	14.6	33.2	15.2	16.2	15.9	45.2	26.7	21.5		
クロロフィルa	-	_	ı	ı	_	ı	_	_		
アンモニウム態窒素 mg/l	0.23	0.17	0.15	0.08	0.06	0.08	0.13	0.25		
備考		灰色·浮草 少々	ゲート上か	菱有り油	流れありホ テイアオイ・菱 浮遊	白濁·ホテ イアオイ有 り	ホテイアオイ 有り	枯れた ホテイアオイ		

## 水質調査結果【⑨県圃三根西二期幹線用排水路松枝水門直上流】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.6	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.10	H16.2.9			
採水時間		12:50	14:15	14:35	13:50	13:30	15:10	11:05	11:05			
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	°C	13.5	23.5	27.0	34.5	32.2	27.0	11.0	12.0			
水温	°C	18.5	25.1	26.5	33.0	32.2	24.0	10.5	7.0			
外観		弱濁	濁	濁	弱濁	弱濁	濁	濁	濁			
色相		淡黄緑白	茶濁	微茶白濁	微黄茶濁	薄緑褐	微緑茶濁	茶	茶濁			
臭気		無臭	無臭	無臭	※泥臭	泥臭	微泥臭	無臭	弱泥臭			
透視度		9.2	11.4	15.5	19.0	37.0	13	5.0	3.5			
水門の開·閉		閉	開	開	閉	閉	開	閉	閉			
рН		7.2	7.2	7.2	7.8	7.8	8.8	7.5	8.2			
DO	mg/l	9.1	13.8	8.0	12.4	13.2	14.7	10.2	12.8			
DO飽和度	%	101	172	102	171	181	180	94	108			
COD	mg/l	5.8	9.9	9.3	9.1	6.8	3.6	10.1	10.7			
ss	mg/l	49	40	35	12	10	30	170	221			
全窒素	mg/l	1.59	3.21	1.85	1.07	0.91	0.82	2.80	1.86			
濁度	度	33.3	26.7	22.0	8.9	5.6	21.6	143	142.6			
電気伝導率	mS/m	13.7	27.6	18.7	16.6	17.6	24.9	25.6	29.7			
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	_		_	
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.11	0.08	0.19	0.08	0.06	0.06	0.21	0.22			
備考			油膜少々 浮遊物有	間ゲートが	※魚臭混 り 油・スカム浮 遊	流れ有り	3門開 浮遊ゴミ 少々有り	水漏れ有	水漏れ有			

## 水質調査結果【⑩県営三根線3号分水口出口】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.5	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間		10:50	13:58	13:55	13:55	13:05	14:20	13:10	11:50		
天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇		
気温	°C	14.3	24.5	27.0	37.0	33.2	28.0	12.0	7.2		
水温	°C	17.3	23.3	26.0	28.5	28.0	22.0	7.0	9.5		
外観		弱濁	弱濁	濁	濁	弱濁	弱濁	濁	濁		
色相		淡黄緑白	微緑	淡緑黄色	茶緑混合	薄緑褐	微茶濁	黒茶	黄緑		
臭気		無臭	無臭	泥臭	泥臭	無臭	無臭	魚臭	強泥•魚臭		
透視度		6.0	38.5	8.3	22.5	46	41.5	4.5	6.4		
水門の開・閉		閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉	閉		
рН		7.1	7.3	6.9	7.3	7.3	7.4	7.0	7.6		
DO	mg/l	6.6	7.9	11.5	8.4	8.6	9	2.3	3.9		
DO飽和度	%	70.4	95.6	145	110	112	107	19.4	35.4		
COD	mg/l	13.9	3.2	11	3.7	3.2	2.8	11.5	21.0		
ss	mg/l	73	13	29	23	9	11	130	65		
全窒素	mg/l	2.88	1.22	2.17	1.24	1.15	1.1	10.2	8.95		
濁度	度	44.1	8.5	16.2	10.0	4.5	5.2	84.9	73.0		
電気伝導率	mS/m	26.6	16.3	13.0	15.4	15.5	18.2	43.2	66.7		
クロロフィルa	$\mu$ g/l	-	_	_	_	_	_	_	_		
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.34	0.17	0.15	N.D	N.D	N.D	6.63	6.54		
備考			注出中	青粉浮遊ゴ ミ多し	油少々浮遊	菱浮遊	注出中・スカム浮遊	工事中魚死 体多数有干 上がってる水 量減少滞留 水	工事の為水 は抜かれ油 が浮遊して いる. 流水 幅狭し		

## 水質調査結果【⑪大詫間幹線水路クリークへの出口】

採水年月日	H15.4.30	H15.5.21	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.6	H15.9.9	H15.10.3	H15.11.5	H15.12.9	H16.1.9	H16.2.9	H16.3.5
採水時間	14:50	13:30	17:00	16:17	16:20	14:50	10:45	11:15	13:40	11:15	14:10	11:30
天候	曇	晴	雲	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴
気温 ℃	18.5	28.7	25.4	29.4	34.0	32.0	23.5	20.0	12.0	6.5	15.0	8.5
水温 ℃	19.1	24.7	22.7	25.5	32.7	30.0	22.0	19.0	9.0	8.0	7.8	10.5
外観	弱濁	弱濁	弱濁	濁	濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁
色相	薄茶	微緑微茶	微緑微透 明	茶濁	黄緑濁	薄緑	微緑白濁	薄茶	黒茶微濁	薄緑	薄緑	薄緑
臭気	無臭	泥臭	無臭	泥臭	微泥臭	弱泥臭	弱泥臭	無臭	泥臭	無臭	無臭	無臭
透視度	17.0	36.2	50以上	12.8	13.0	26.0	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
水門の開·閉	開	開	開	閉	閉	開	開	開	開	開	開	開
PH	6.9	7.2	7.3	6.7	7.1	6.9	7.3	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5
DO mg/l	5.6	9.4	7.9	6.0	15.2	12.6	7.9	7.2	10.7	11.9	12.9	10.4
DO飽和度 %	62.1	116.0	94.3	75.6	209.0	169.0	93.0	80.0	95.0	103	111	96.1
COD mg/l	6.6	4.1	3.7	9.8	8.2	5.8	2.7	3.5	2.6	2.1	2.8	3.2
ss mg/l	22	11	11	41	10	13	8	6	4	4	11	7
全窒素 mg/l	1.56	0.79	1.25	1.90	2.07	1.07	0.76	0.99	0.67	0.82	0.67	1.67
濁度 度	13.8	5.1	8.7	24.6	5.9	7.5	6.1	6.2	2.8	2	5.0	7.3
電気伝導率	13.3	10.3	16.2	9.85	13,2	10.7	13.6	13.6	11.3	13.9	14.5	15.3
クロロフィルa	10.3	19.5	12.1	22.3	81.2	66.5	9.7	8.5	1.6	2.9	5.3	2.6
アンモニウム態窒素 mg/l	0.24	0.02	0.15	0.43	0.28	0.18	0.05	0.05	N.D	N.D	N.D	0.17
備考		水面気泡 油膜有り	注水中		金網部出水狀態		浮遊ゴミ少々 有り		枯れ葉浮遊 /水が引い ていた/油 浮遊			

## 水質調査結果【⑫大詫間幹線水路中地江送水機場直上流】

採水年月日		H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.6	H15.9.9	H15.10.3	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間		15:40	17:30	17:03	15:35	16:45	11:45	14:15	14:50		
天候		晴	雲		晴	晴	晴	曇	晴		
気温	°C	20.1	25.0	29.1	37.0	35	26	12.5	9.5		
水温	°C	21.1	24.3	26.0	31.7	30.5	24.5	11.5	8.0		
外観		弱濁	濁	弱濁	濁	弱濁	弱濁	濁	濁		
色相		薄茶	微茶	微緑微茶	淡茶	薄緑褐	微緑微茶	緑茶	黄緑		
臭気		無臭	無臭	泥臭	泥臭	泥臭	微泥臭	無臭	微泥臭		
透視度		17.5	10.2	16.7	10.0	15.7	21.5	14.0	10.0		
水門の開·閉		-	開	開	閉	下記	閉	開	閉		
рН		7.4	7.1	7.0	7.5	8.2	7.4	7.9	8.6		
DO	mg/l	11.1	6.7	7.1	11.8	11	10.6	12.6	14.0		
DO飽和度	%	129	82.9	90.3	161	148	130	119	121		
COD	mg/l	9.4	5.4	5.9	5.1	4.9	3.5	7.6	6.7		
ss	mg/l	29	60	40	29	22	16	34	21		
全窒素	mg/l	1.71	1.6	1.37	1.34	1.14	0.97	1.17	0.94		
濁度	度	18.6	40.7	23.5	12.5	11.3	11.7	28.1	14.5		
電気伝導率	mS/m	17.0	17.9	12.3	15.2	16.7	17.6	19.8	17.2		
クロロフィルa	$\mu$ g/l	67.7	24.2	33.2	45.2	29.9	39.9	88.9	87.4		
アンモニウム態窒	素 mg/l	0.14	0.30	0.09	0.10	N.D	0.07	N.D	0.06		
備考			機場内に送水	中央水路開		左右閉 中開	油膜有り浮 遊ゴミ少々 有り				
							- TH				

## 水質調査結果【③大詫間幹線水路佐賀江送水機場直上流】

採水年月日	H15.4.30	H15.6.17	H15.7.9	H15.8.6	H15.9.9	H15.10.3	H15.12.9	H16.2.9		
採水時間	16:20	10:00	16:10	15:05	17:10	13:15	14:45	15:20		
天候	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴		
気温 ℃	19.5	22.6	28.0	36.0	30.0	26.0	12.5	7.5		
水温 ℃	20.7	23.6	27.6	31.7	31.0	25.0	12.0	8.0		
外観	弱濁	濁	濁	濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁		
色相	薄茶	微茶	微緑微茶	淡茶	薄茶弱濁	微緑微茶	緑茶	黄緑		
臭気	無臭	無臭	泥臭	泥臭	無臭	生臭	無臭	無臭		
透視度	16.0	9.8	17.5	8.0	14.6	17.0	22.0	14.5		
水門の開・閉	開	閉	閉	閉	閉	閉	開	閉		
PH	7.5	7.1	7.2	7.4	7.2	7.6	8.3	8.6		
DO mg/I	11.1	5.2	7.1	11.4	10.4	12.3	12.6	14.5		
DO飽和度 %	128	63.5	91.6	156	140	154	120	126		
COD mg/l	10.3	6	5.8	4.8	5.1	4.2	7.7	8.5		
ss mg/l	20	6.1	34	28	27	18	19	20		
全窒素 mg/l	1.59	1.8	1.3	1.07	1.2	0.89	0.96	1.44		
濁度 度	12.9	41.7	22.8	10.8	16.5	16.5	15.2	12.2		
電気伝導率	20.6	19.0	13.2	14.9	15.1	17.7	28.2	24.8		
クロロフィルa	74	20.3	18	37.1	48.8	61	43.4	73.7		
アンモニウム態窒素 mg/l	0.18	0.42	0.07	0.06	N.D	0.06	N.D	0.47		
備考			満水状態		越流水有 り魚の死 体有り					

## 水質調査結果【⑭大詫間幹線水路小杭送水機場直上流】

採水年月日	H15.4.30	H15.5.21	H15.6.17	H15.7.9	H15.8.6	H15.9.10	H15.10.3	H15.11.5	H15.12.9	H16.1.9	H16.2.9	H16.3.5
採水時間	16:55	14:40	10:30	15:40	14:40	13:00	13:50	10:30	13:20	10:30	15:50	12:20
天候	晴	晴	曇	晴時々雨	晴	曇	晴	小雨	曇	曇	晴	薄曇
気温 ℃	19.4	29.5	23.4	29.4	36.5	29.5	26.0	19.0	12.0	6.5	11.0	9.0
水温 ℃	20.0	26.5	23.5	29.4	31.6	30.0	25.0	18.5	12.0	7	8.2	12.0
外観	濁	濁	濁	弱濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	弱濁
色相	薄茶緑混 り	淡緑微茶	微茶	微緑茶濁	淡茶濁	淡緑褐濁	微緑微茶	薄茶	薄茶	濃茶	茶褐	茶緑
臭気	無臭	弱泥臭	無臭	泥臭	※泥臭	泥臭	生臭	無臭	無臭	泥臭	無臭	泥臭
透視度	9.5	18.8	8.9	15.4	9.5	11.2	14.5	15.5	13.5	11.5	11.0	13.5
水門の開・閉	_	閉	閉	_	開	開	閉	閉	閉	閉	閉	閉
PH	7.5	8.0	7.0	7.3	7.4	7.1	7.5	7.4	8.9	8.2	9.6	7.3
DO mg/I	13.7	12.3	5.1	8.4	8.8	7.0	11.3	9.2	14.5	13.9	16.3	8.5
DO飽和度 %	97.4	157	61.7	112	120	93	140	102	138	118	143	80.6
COD mg/I	18.5	11.5	6.7	7.9	6.0	6.1	4.5	6.3	9.0	9.1	12.3	8.7
ss mg/l	55	25	58	32	43	44	24	30	27	35	27	33
全窒素 mg/l	3.4	1.52	2.17	1.32	1.0	1.22	0.93	1.05	1.28	2.05	2.19	5.43
濁度 度	39.4	14.4	37.8	20.6	15.9	24.4	19.7	21.7	16.4	21	16.3	24.1
電気伝導率	26.6	26.7	20.5	15.0	14.7	15.1	17.9	18.9	30.3	33.8	35.2	41.0
クロロフィルa	252	77.2	25.8	42.6	36.7	47.5	66.4	75.8	143	65.4	188	39.8
アンモニウム態窒素 mg/l		0.05	0.39	0.05	0.08	0.07	0.05	0.05	0.18	N.D	0.11	0.93
備考	コミ・油膜 有り	ゴミ少々・ 油膜有り			※魚臭混 じり/油浮 遊	流れ有り						ゴミ浮遊

## 水質調査結果【⑤市の江川副注水口出口】

採水年月日	H15.6.16	H15.8.5					
採水時間	16:10	14:45					
天候	曇	晴					
気温 ℃	26.4	30.5					
水温 ℃	23.5	27.7					
外観	弱濁	濁					
色相	半透明	茶濁					
臭気	無臭	無臭					
透視度	50以上	2.5					
水門の開・閉	開	開					
PH	7.3	7.2					
DO mg/l	7.8	7.6					
DO飽和度 %	94	98					
COD mg/l	3.1	12.9					
ss mg/l	7	220					
全窒素 mg/l	1.25	2.38					
濁度 度	4.2	71.8					
電気伝導率	16.1	14.6					
クロロフィルa	8.9	38					
アンモニウム態窒素 mg/l		N.D					
備考	注出中	浮遊物なし					

## 水質調査結果【⑯国営岩神線柳川分水出口】

採水年月日	H15.6.17							
採水時間	11:45							
天候	曇							
気温 ℃	24.5							
水温 ℃	23.3							
外観	弱濁							
色相	半透明							
臭気	無臭							
透視度	50以上							
水門の開·閉	開							
PH	7.3							
DO mg/l	8.2							
DO飽和度 %	99.3							
COD mg/l	3							
ss mg/l	7							
全窒素 mg/l	1.18							
濁度 度	3.6							
電気伝導率	15.5							
クロロフィルa	12							
アンモニウム態窒素 mg/l	0.05							
備考			_	 _	_	_	 	

## 水質調査結果【⑪三養基 東No.3(納江地区)】

採水年月日	H15.4.30	H15.6.16	H15.7.8	H15.8.6	H15.9.9	H15.10.2	H15.12.10	H16.2.9		
採水時間	13:30	15:00	15:05	13:30	13:50	16:00	11:35	13:15		
天候	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気温 ℃	16.2	26.4	29.0	34.5	33.0	26.0	12.0	9.8		
水温 ℃	19.9	25.7	27.0	32.4	31.5	22.0	12.0	7.0		
外観	濁	濁	弱濁	弱濁	弱濁	濁	濁	濁		
色相	薄茶緑混 じり	茶濁	微緑微茶	微黄混茶	薄黄緑濁	微緑褐	茶	黄緑濁		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	泥臭	微泥臭	無臭	微泥臭		
透視度	9.0	1.8	21.3	17.0	23	7.5	3.0	2.2		
水門の開・閉	閉	開	開	閉	閉	開	開	閉		
PH	7.6	7.2	7.1	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7		
DO mg/l	9.6	5.4	8.7	13.5	14.4	9.9	10.1	11.9		
DO飽和度 %	109	68.6	112	185	196	117	96.5	101		
COD mg/I	8.1	12.3	9.1	8.4	6.5	5.9	12.2	13.4		
ss mg/l	49	450	21	11	20	67	350	388		
全窒素 mg/l	2.38	3.33	1.11	0.92	1.02	1.18	2.39	2.29		
濁度 度	34.3	326	13.1	4.7	11.3	58.1	317	270		
電気伝導率	18	10.5	15.9	14.7	18.0	172	53.8	69.2		
クロロフィルa	33.7	42.7	52.9	43.8	86.7	31.3	15.2	12.3		
アンモニウム態窒素 mg/l	0.16	N.D	0.09	0.10	0.20	0.09	0.26	0.50		
備考	浮遊物 (枝)有り	気泡少々 有り/浮き 草少々有 り	3門中の中間が一ト開	3門中の中間から でいる いる	より越流し	真中開		漏れ有り		