





木曽川水系各ダムの積雪状況(H31年)

木曽川水系各ダムの平成31年の積雪状況は下記グラフのとおりです。

■ 全ての観測地点で、全調査期間において平年を下回る積雪深となりました。また、岩屋ダム、牧尾ダム及び徳山ダムでは平年より早く積雪がなくなりましたが、味噌川ダムでは3月末時点で平年並みの積雪状況となっています。 ※牧尾ダムは概ね10日毎の調査



※グラフ線のうち、積雪が近10年で最も多かった年を ■ 線、最も少なかった年を ■ 線で表示している。
※牧尾ダム(八海山地点)はダム上流御嶽山頂部の積雪状況把握のため、冬期に積雪のみ臨時に観測するものです。

木曾川水系各ダムの積雪調査地点位置図



- : 積雪調査地点
- : 水資源機構施設