



平成30年1月17日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

平成30年1月8日から1月14日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では8~12mg/l、堰下流部では4,500~18,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約100万m³（1週間の日平均取水量1.65m³/s）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は75m³/s（1月14日）、最大の日の値は150m³/s（1月9日）です。

2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No.905）…………… 1頁～5頁
- ② 調査結果（平成30年1月8日～1月14日）…………… 1/7～7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 905


平成30年1月8日から1月14日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

1月8日から1月14日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
1月 8日	①～⑩			
1月 9日	①～⑩			
1月10日	①～⑩			
1月11日	①～⑩			
1月12日	①～⑩			
1月13日	①～⑩			
1月14日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位(※)

最高時	T. P. +0.95m	1月 8日	1時33分頃
最低時	T. P. +0.85m	1月 12日	22時28分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +0.68m	1月 8日	11時35分頃
最低時	T. P. -1.22m	1月 14日	23時40分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備考
1月 8日	雨一時曇り	3.6	20	2.3	N	30	80	1月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 70
9日	雨のち曇り 一時晴れ	8.0	2	4.9	WNW	欠測	150	
10日	晴れ一時雨	5.0	0	6.9	WNW	110	140	
11日	晴れ	3.4	-	5.2	WNW	85	100	
12日	晴れ	0.3	-	3.6	NE	70	90	
13日	晴れ時々曇り 一時雪	-0.8	0	2.3	NNE	65	80	
14日	晴れ	1.8	-	2.6	N	55	75	
合計			22					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	1月 8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日
操作回数	4	2	4	2	2	0	3
利用船舶数	4	4	5	2	3	0	4

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
1月 8日 9:00	10	10	10	11,000	17,000	18,000
9日 9:00	10	10	10	7,400	17,000	18,000
10日 9:00	12	11	12	4,500	7,400	17,000
11日 9:00	11	11	11	7,200	10,000	18,000
12日 9:00	9	9	9	8,200	9,900	18,000
13日 9:00	9	9	9	8,500	12,000	18,000
14日 9:00	9	9	8	8,200	12,000	16,000

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ 以下、工業用水20mg/ℓ 以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィル a（速報値）の状況は次のとおりです。

(単位：μg/L)

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
8日	6.4	1.4	3.2	4.4	2.3	3.4	1.6	1.3	1.4	2.0	1.4	1.6	2.3	1.0	1.7	3.7	2.3	2.8	7.4	1.7	2.9	10.4	3.9	6.5
9日	15.4	1.3	3.9	2.0	1.7	1.8	1.8	1.2	1.4	6.1	1.3	2.7	2.3	1.3	1.7	13.3	3.1	8.3	6.2	1.9	2.7	12.2	4.0	6.5
10日	一部欠測のため 不明：A			1.8	1.4	1.7	6.1	1.4	3.9	6.7	3.1	4.4	1.7	1.3	1.5	9.6	3.4	5.7	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：C		
11日	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			6.8	2.6	4.4	3.4	2.0	2.7	1.3	1.2	1.3	一部欠測のため 不明：A			37.7	1.2	5.8	一部欠測のため 不明：A		
12日	11.8	2.5	5.2	4.3	2.9	3.5	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			3.9	2.4	3.0	17.2	1.6	5.1	18.3	4.8	9.2
13日	11.1	2.9	5.3	4.1	2.0	2.7	2.3	1.1	1.6	1.7	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	3.4	2.2	2.7	11.5	2.3	5.2	13.9	4.0	8.2
14日	14.9	3.5	6.3	2.5	1.7	2.0	1.7	0.8	1.3	1.6	1.0	1.3	1.5	1.3	1.4	3.2	2.0	2.5	28.8	2.1	6.8	13.2	3.9	7.7

※ クロロフィル a の測定範囲の上限値は 60 μg/L です。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィル a (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィル a の値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

1月9日、10日、11日、12日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備考
1月 8日	1.55 m ³ /s	
9日	1.66 m ³ /s	
10日	1.70 m ³ /s	
11日	1.63 m ³ /s	
12日	1.67 m ³ /s	
13日	1.70 m ³ /s	
14日	1.63 m ³ /s	
期間中の取水総量		
期間中の平均取水量		約 143 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

調 査 結 果

(平成30年1月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	雨	(9時)
気 温	：	3.6℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流	：	T.P.	0.91 m
堰下流	：	T.P.	0.45 m
忠 節	：	-3.50 m	(約 30 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m			

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	19.9
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	10時40分 T.P. 0.73m
	：	22時00分 T.P. 0.46m
干潮	：	4時00分 T.P. -1.20m
	：	16時20分 T.P. -0.58m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	11,000
	中層	mg/l	10	17,000
	下層	mg/l	10	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	7.8	7.7	6.7	6.2	6.2	10.3	9.6	6.9	
低層水温	℃	—	—	6.7	6.4	6.1	10.5	10.6	—	
pH	—	7.8	7.3	7.4	7.6	7.5	8.0	—	—	
表層DO	mg/l	12.1	11.5	11.4	12.1	10.5	7.9	10.1	11.2	
低層DO	mg/l	—	—	11.5	12.0	10.5	7.5	7.2	—	
COD	mg/l	2.3	1.7	—	—	2.1	—	—	—	
濁度	度	4.8	2.4	3	3	2	5	—	—	
電気伝導度	μS/cm	129	137	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	10	9	14,640	14,500	5,160	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	7	8	15,260	16,840	—	
総窒素	mg/l	1.16	1.27	—	0.91	1.03	1.42	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.09	—	0.03	0.05	0.03	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.0	2.0	1.5	1.4	3.5	2.5	1.9	6.7	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	曇り	(9時)
気 温	8.0℃	(9時)
降雨量*	20 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.87 m
堰下流：	T.P.	0.26 m
忠 節：	欠 測	※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	20.9
潮 (堰下流水位計)	
満潮	11時30分 T.P. 0.68m
	23時20分 T.P. 0.47m
干潮	4時40分 T.P. -0.93m
	17時00分 T.P. -0.33m

(4) 塩分濃度(塩化物付値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付 値)	上層	mg/l	10	7,400
	中層	mg/l	10	17,000
	下層	mg/l	10	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	8.0	8.5	7.4	6.2	6.5	10.8	9.0	7.5	
低層水温	℃	—	—	7.4	6.4	6.4	10.7	11.0	—	
pH	—	7.5	7.1	7.3	7.5	7.5	8.0	—	—	
表層DO	mg/l	9.9	9.5	10.8	11.9	10.4	7.1	10.4	10.4	
低層DO	mg/l	—	—	10.8	11.7	10.4	7.2	7.5	—	
COD	mg/l	2.9	2.3	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	12.0	8.2	3	3	4	3	—	—	
電気伝導度	μS/cm	100	144	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	7	11	9	16,540	9,100	7,260	
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	7	9	8	15,760	16,360	—	
総窒素	mg/l	1.25	1.63	—	0.94	1.05	1.45	—	—	
総リン	mg/l	0.11	0.15	—	0.04	0.04	0.04	—	—	
クロロフィルa	μg/l	6.1	1.7	1.7	1.5	2.0	1.7	3.3	7.1	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	5.0℃	(9時)
降雨量*	：	2 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.87 m
堰下流：	T.P.	0.01 m
忠 節：	-2.72 m	(約 110 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	21.9
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	11時40分 T.P. 0.64m
		- T.P. -
干潮	：	4時40分 T.P. -0.52m
		18時00分 T.P. -0.47m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	12	4,500
	中層	mg/l	11	7,400
	下層	mg/l	12	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川		木曽川	
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km			
表層水温	℃	6.2	6.7	6.3	6.6	6.1	11.2	8.5	4.6			
低層水温	℃	-	-	6.4	6.8	5.9	11.1	9.1	-			
pH	-	7.7	7.2	7.3	7.3	7.4	8.0	-	-			
表層DO	mg/l	11.3	10.5	11.2	10.5	10.3	6.8	10.5	12.6			
低層DO	mg/l	-	-	11.2	10.4	10.4	7.0	8.5	-			
COD	mg/l	2.8	2.3	-	-	2.2	-	-	-			
濁度	度	10.6	5.8	6	5	2	5	-	-			
電気伝導度	μS/cm	83	125	-	-	-	-	-	-			
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	10	10	17,140	8,860	1,840			
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	9	10	16,380	11,820	-			
総窒素	mg/l	0.78	1.17	-	1.08	1.14	1.49	-	-			
総リン	mg/l	0.05	0.08	-	0.06	0.05	0.04	-	-			
クロロフィルa	μg/l	8.0	1.6	5.5	3.1	1.7	2.8	3.9	4.4			

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	3.4℃	(9時)
降雨量*	：	0 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.86 m
堰下流：	T.P.	-0.19 m
忠 節：	-2.95 m	(約 85 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	22.9
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	1時20分 T.P. 0.19m
		12時10分 T.P. 0.59m
干潮	：	6時50分 T.P. -0.45m
		21時00分 T.P. -0.52m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	7,200
	中層	mg/l	11	10,000
	下層	mg/l	11	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川		木曾川	
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km			
表層水温	℃	6.5	6.9	6.3	5.8	6.5	10.9	9.4	4.3			
低層水温	℃	—	—	6.4	6.1	6.4	10.8	10.9	—			
pH	—	7.7	7.2	7.3	7.3	7.3	8.1	—	—			
表層DO	mg/l	10.9	10.9	11.4	11.2	9.7	7.4	10.7	12.5			
低層DO	mg/l	—	—	11.3	11.1	9.7	7.4	8.2	—			
COD	mg/l	2.4	2.0	—	—	2.4	—	—	—			
濁度	度	8.8	4.2	4	5	4	3	—	—			
電気伝導度	μS/cm	96	125	—	—	—	—	—	—			
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	9	16,660	12,600	3,280			
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	9	16,180	17,060	—			
総窒素	mg/l	0.95	1.18	—	0.88	1.15	1.43	—	—			
総リン	mg/l	0.04	0.08	—	0.07	0.05	0.04	—	—			
クロロフィルa	μg/l	4.3	1.3	3.2	5.2	1.8	2.8	4.4	7.2			

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	0.3℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況 (9時)

堰上流：	T.P.	0.86 m
堰下流：	T.P.	-0.34 m
忠 節：	-3.08 m	(約 70 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	23.9
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	2時10分 T.P. 0.21m
		13時30分 T.P. 0.44m
干潮	：	7時40分 T.P. -0.27m
		21時00分 T.P. -0.73m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,200
	中層	mg/l	9	9,900
	下層	mg/l	9	18,000

(5) 水質状況 (9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.1	6.2	5.7	4.9	6.2	9.2	6.7	4.2	
低層水温	℃	—	—	5.7	5.1	6.1	10.7	10.0	—	
pH	—	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	8.2	—	—	
表層DO	mg/l	10.3	11.1	11.0	11.6	9.8	8.6	10.7	12.5	
低層DO	mg/l	—	—	11.1	11.5	9.6	7.8	8.2	—	
COD	mg/l	2.5	1.7	—	—	3.0	—	—	—	
濁度	度	2.2	4.0	3	4	7	3	—	—	
電気伝導度	μS/cm	120	133	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	10	8	12,400	7,660	3,900	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	7	15,820	16,920	—	
総窒素	mg/l	0.99	1.18	—	0.78	1.15	1.27	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.07	—	0.04	0.07	0.04	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.6	1.3	2.3	2.8	4.0	3.7	2.1	7.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	： 晴れ (9時)
気 温	： -0.8℃ (9時)
降雨量*	： - mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況 (9時)

堰上流	： T.P. 0.87 m
堰下流	： T.P. -0.36 m
忠 節	： -3.16 m (約 65 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	： 24.9
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 3時40分 T.P. 0.27m
	15時30分 T.P. 0.40m
干潮	： 9時10分 T.P. -0.34m
	22時00分 T.P. -0.98m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,500
	中層	mg/l	9	12,000
	下層	mg/l	9	18,000

(5) 水質状況 (9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.1	6.3	5.6	5.3	5.6	7.8	6.5	4.7	
低層水温	℃	—	—	5.6	5.5	5.4	10.0	8.4	—	
pH	—	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	8.2	—	—	
表層DO	mg/l	10.4	12.0	11.0	11.9	10.3	9.5	10.7	12.4	
低層DO	mg/l	—	—	11.1	11.8	10.2	7.7	9.2	—	
COD	mg/l	2.0	1.4	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	1.8	1.8	3	3	5	3	—	—	
電気伝導度	μS/cm	124	115	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	10	7,080	7,200	3,500	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	15,500	16,020	—	
総窒素	mg/l	0.78	1.07	—	0.81	1.00	1.25	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.05	—	0.05	0.05	0.04	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.1	1.4	1.6	1.6	3.2	4.7	3.7	5.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成30年1月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	晴れ (9時)
気 温	1.8℃ (9時)
降雨量*	0 mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況 (9時)

堰上流	T.P.	0.86 m
堰下流	T.P.	-0.30 m
忠 節	-3.22 m	(約 55 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	25.9
潮 (堰下流水位計)	
満潮	4時50分 T.P. 0.34m
	16時20分 T.P. 0.41m
干潮	9時40分 T.P. -0.41m
	23時10分 T.P. -1.20m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,200
	中層	mg/l	9	12,000
	下層	mg/l	8	16,000

(5) 水質状況 (9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.0	6.3	5.8	5.0	5.4	7.9	7.1	4.5	
低層水温	℃	—	—	5.8	5.2	5.2	9.7	7.8	—	
pH	—	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	8.2	—	—	
表層DO	mg/l	10.7	11.8	11.3	12.0	10.3	9.8	10.9	12.6	
低層DO	mg/l	—	—	11.3	11.9	10.3	9.1	9.6	—	
COD	mg/l	2.1	1.7	—	—	2.7	—	—	—	
濁度	度	2.4	1.8	3	3	4	3	—	—	
電気伝導度	μS/cm	115	114	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	10	9,680	8,520	3,280	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	6	14,460	15,000	—	
総窒素	mg/l	0.91	1.08	—	0.81	0.96	1.24	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.05	0.04	0.04	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.1	1.3	1.5	1.5	2.5	7.3	9.2	4.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー