



平成31年2月14日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

平成31年2月4日から2月10日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では13~15mg/l、堰下流部では9,500~17,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約101万m³（1週間の日平均取水量1.67m³/s）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は55m³/s（2月8日）、最大の日の値は95m³/s（2月5日）です。

2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No. 959）…………… 1頁～5頁
- ② 調査結果（平成31年2月4日～2月10日）…………… 1/7～7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 959



平成31年2月4日から2月10日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

2月4日から2月10日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
2月 4日	①～⑩			
2月 5日	①～⑩			
2月 6日	①～⑩			
2月 7日	①～⑩			
2月 8日	①～⑩			
2月 9日	①～⑩			
2月 10日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説: 調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位 (※)

最高時	T. P. +1. 24m	2月 8日	15時51分頃
最低時	T. P. +1. 03m	2月 10日	24時00分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 02m	2月 7日	8時06分頃
最低時	T. P. -1. 24m	2月 5日	1時24分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
2月 4日	曇り時々晴れ 一時雨	11. 2	2	7. 5	NNW	40	80	2月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 90
5日	晴れ	6. 7	-	2. 5	NE	75	95	
6日	晴れ時々曇り 一時雨	5. 9	0	2. 1	NNE	欠測	70	
7日	晴れのち曇り	5. 4	-	2. 9	N	45	65	
8日	晴れ	7. 3	-	6. 0	NNW	45	55	
9日	曇り	2. 4	-	2. 2	NE	40	60	
10日	晴れ一時曇り	3. 6	-	6. 3	N	40	60	
合計			2					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	2月 4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
操作回数	3	7	4	5	3	3	0
利用船舶数	4	7	4	6	4	3	0

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）							
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点			
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	
2月 4日 9:00	14	14	14	15,000	16,000	16,000	
5日 9:00	14	14	14	9,500	14,000	14,000	
6日 9:00	14	14	15	13,000	15,000	15,000	
7日 9:00	15	15	15	14,000	15,000	17,000	
8日 9:00	14	14	14	14,000	15,000	16,000	
9日 9:00	13	14	14	14,000	15,000	17,000	
10日 9:00	13	13	13	13,000	16,000	17,000	

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ 以下、工業用水20mg/ℓ 以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
4日	60以上	14.2	-	故障のため全欠測			6.4	3.1	4.3	2.0	1.5	1.8	一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			8.8	3.0	5.1	一部欠測のため不明：A		
5日	一部欠測のため不明：A			故障のため全欠測			4.0	1.3	2.8	2.4	1.5	1.9	一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			14.0	4.5	8.3
6日	58.2	11.1	24.9	故障のため全欠測			3.8	2.1	3.0	3.3	1.4	2.1	一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			12.4	2.4	6.2	22.7	5.0	9.6
7日	60以上	6.1	-	故障のため全欠測			一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			2.1	1.5	1.8	3.1	2.0	2.4	11.8	2.7	5.6	25.2	4.8	9.5
8日	32.8	8.6	16.0	故障のため全欠測			4.8	2.1	3.4	2.8	1.5	1.8	2.2	1.6	1.7	3.6	2.2	2.5	21.4	2.9	6.0	13.9	4.5	7.7
9日	36.1	5.5	16.6	故障のため全欠測			5.2	2.3	3.7	1.9	1.2	1.5	2.0	1.7	1.8	2.9	2.3	2.5	12.1	2.0	4.1	27.7	4.5	9.2
10日	26.9	5.5	11.6	故障のため全欠測			4.3	1.6	3.0	6.1	1.1	1.6	1.9	1.4	1.7	3.0	2.0	2.4	6.1	2.2	3.7	31.4	4.1	9.5

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

※ 伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

2月4日、5日、6日、7日、8日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備考	
2月 4日	1.67 m ³ /s		
5日	1.70 m ³ /s		
6日	1.69 m ³ /s		
7日	1.70 m ³ /s		
8日	1.67 m ³ /s		
9日	1.63 m ³ /s		
10日	1.62 m ³ /s		
期間中の取水総量			約 101 万 m ³
期間中の平均取水量			約 144 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{ m}^3/\text{s}^*$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

調 査 結 果

(平成31年2月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	曇り	(9時)
気 温	：	11.2℃	(9時)
降雨量*	：	6 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.23 m
堰下流：	T.P.	0.34 m
忠 節：	-3.41 m	(約 40 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	28.1
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	6時20分 T.P. 0.75m
		17時30分 T.P. 0.81m
干潮	：	0時00分 T.P. -1.06m
		11時40分 T.P. -0.34m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	14	15,000
	中層	mg/l	14	16,000
	下層	mg/l	14	16,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	9.1	9.0	7.8	7.1	欠測	8.3	8.6	7.2	
低層水温	℃	—	—	7.9	7.1	欠測	9.7	8.6	—	
pH	—	7.5	7.4	7.3	7.5	欠測	8.2	—	—	
表層DO	mg/l	9.1	10.6	10.6	10.7	欠測	10.9	12.0	12.0	
低層DO	mg/l	—	—	10.4	10.8	欠測	9.2	10.4	—	
COD	mg/l	2.6	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	4.8	6.8	3	4	欠測	7	—	—	
電気伝導度	μS/cm	149	139	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	14	13	欠測	8,320	11,120	8,100	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	12	14	欠測	15,880	11,260	—	
総窒素	mg/l	1.63	1.34	—	1.25	欠測	1.28	—	—	
総リン	mg/l	0.14	0.06	—	0.10	欠測	0.09	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.7	1.7	1.9	3.6	欠測	20.3	4.4	7.4	

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	6.7℃	(9時)
降雨量*	：	2 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.21 m
堰下流：	T.P.	0.48 m
忠 節：	-3.04 m	(約 75 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	29.1
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	6時20分 T.P. 0.99m
		17時50分 T.P. 0.80m
干潮	：	0時10分 T.P. -1.01m
		12時40分 T.P. -0.56m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	14	9,500
	中層	mg/l	14	14,000
	下層	mg/l	14	14,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川		木曾川	
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km		
表層水温	℃	7.9	9.0	8.9	7.6	欠測	8.4	9.1	6.9		
低層水温	℃	—	—	8.9	7.6	欠測	9.8	9.8	—		
pH	—	7.7	7.5	7.2	7.5	欠測	8.1	—	—		
表層DO	mg/l	10.3	11.3	10.0	10.6	欠測	10.1	11.0	11.9		
低層DO	mg/l	—	—	10.0	10.7	欠測	8.6	8.8	—		
COD	mg/l	2.1	1.7	—	—	欠測	—	—	—		
濁度	度	5.4	8.2	6	5	欠測	5	—	—		
電気伝導度	μS/cm	113	118	—	—	—	—	—	—		
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	12	13	欠測	5,480	16,780	5,620		
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	13	欠測	16,260	16,220	—		
総窒素	mg/l	0.90	1.15	—	1.23	欠測	1.25	—	—		
総リン	mg/l	0.06	0.02	—	0.09	欠測	0.09	—	—		
クロロフィルa	μg/l	2.9	2.4	2.0	3.0	欠測	12.3	5.9	8.8		

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	曇り	(9時)
気 温	：	5.9℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.22 m
堰下流：	T.P.	0.73 m
忠 節：	欠測	※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	0.2
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	7時10分 T.P. 0.81m
		18時30分 T.P. 0.93m
干潮	：	1時20分 T.P. -1.24m
		13時00分 T.P. -0.60m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	14	13,000
	中層	mg/l	14	15,000
	下層	mg/l	15	15,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	欠測	8.1	8.4	欠測	8.8	9.9	7.5	
低層水温	℃	-	-	8.1	8.4	欠測	10.0	10.1	-	
pH	-	欠測	欠測	7.3	7.4	欠測	8.1	-	-	
表層DO	mg/l	欠測	欠測	10.7	10.5	欠測	10.4	10.9	11.5	
低層DO	mg/l	-	-	10.6	10.5	欠測	9.8	8.9	-	
COD	mg/l	欠測	欠測	-	-	欠測	-	-	-	
濁度	度	欠測	欠測	4	4	欠測	7	-	-	
電気伝導度	μS/cm	欠測	欠測	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	12	13	欠測	7,220	17,100	6,020	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	12	欠測	16,200	16,840	-	
総窒素	mg/l	欠測	欠測	-	1.15	欠測	1.36	-	-	
総リン	mg/l	欠測	欠測	-	0.09	欠測	0.09	-	-	
クロロフィルa	μg/l	欠測	欠測	3.3	3.7	欠測	17.0	6.8	8.8	

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	5.4℃	(9時)
降雨量*	：	0 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.22 m
堰下流：	T.P.	0.89 m
忠 節：	-3.32 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	1.2
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	7時40分 T.P. 0.98m
		19時20分 T.P. 0.99m
干潮	：	1時40分 T.P. -1.18m
		13時00分 T.P. -0.56m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	15	14,000
	中層	mg/l	15	15,000
	下層	mg/l	15	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	8.7	8.6	8.2	8.8	欠測	8.7	9.8	7.7	
低層水温	℃	—	—	8.2	8.8	欠測	10.0	10.2	—	
pH	—	7.6	7.4	7.3	7.4	欠測	8.0	—	—	
表層DO	mg/l	9.7	11.0	10.8	10.2	欠測	10.4	11.0	10.5	
低層DO	mg/l	—	—	10.8	10.2	欠測	9.7	9.0	—	
COD	mg/l	2.5	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	3.2	5.6	4	6	欠測	6	—	—	
電気伝導度	μS/cm	137	118	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	13	12	欠測	6,880	16,340	6,360	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	9	欠測	15,400	16,480	—	
総窒素	mg/l	1.15	1.12	—	1.21	欠測	1.34	—	—	
総リン	mg/l	0.11	欠測	—	0.10	欠測	0.09	—	—	
クロロフィルa	μg/l	2.9	2.1	2.0	3.7	欠測	8.3	6.1	7.9	

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	7.3℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.21 m
堰下流：	T.P.	0.94 m
忠 節：	-3.37 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	2.2
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	8時00分 T.P. 1.02m
		19時10分 T.P. 0.98m
干潮	：	2時00分 T.P. -1.13m
		14時00分 T.P. -0.51m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	14	14,000
	中層	mg/l	14	15,000
	下層	mg/l	14	16,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点		堰上流水域			堰下流水域	揖斐川		木曾川	
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km		
表層水温	℃	9.1	8.8	8.2	8.4	欠測	8.8	9.8	7.8		
低層水温	℃	—	—	8.3	8.3	欠測	10.0	9.9	—		
pH	—	7.5	7.4	7.2	7.5	欠測	8.1	—	—		
表層DO	mg/l	9.6	11.0	10.6	10.4	欠測	10.3	9.4	10.7		
低層DO	mg/l	—	—	10.4	10.6	欠測	8.5	7.7	—		
COD	mg/l	2.4	1.4	—	—	欠測	—	—	—		
濁度	度	3.6	4.2	4	5	欠測	6	—	—		
電気伝導度	μS/cm	136	118	—	—	—	—	—	—		
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	9	欠測	7,060	17,560	6,200		
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	16,100	17,280	—		
総窒素	mg/l	1.15	1.20	—	0.90	欠測	1.39	—	—		
総リン	mg/l	0.08	0.05	—	0.07	欠測	0.09	—	—		
クロロフィルa	μg/l	2.6	1.7	1.7	3.7	欠測	12.0	7.3	6.9		

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	曇り	(9時)
気 温	：	2.4℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.20 m
堰下流：	T.P.	0.89 m
忠 節：	-3.38 m	(約 40 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	3.2
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	8時30分 T.P. 0.98m
		20時00分 T.P. 0.80m
干潮	：	2時50分 T.P. -1.10m
		14時30分 T.P. -0.72m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	14,000
	中層	mg/l	14	15,000
	下層	mg/l	14	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	8.2	8.3	7.8	7.9	欠測	8.6	9.2	7.6	
低層水温	℃	-	-	7.9	7.8	欠測	9.7	9.3	-	
pH	-	7.7	7.5	7.3	7.4	欠測	8.1	-	-	
表層DO	mg/l	10.0	11.2	10.7	10.6	欠測	9.3	9.0	10.7	
低層DO	mg/l	-	-	10.6	10.8	欠測	8.1	7.5	-	
COD	mg/l	2.3	1.5	-	-	欠測	-	-	-	
濁度	度	3.0	4.4	2	5	欠測	6	-	-	
電気伝導度	μS/cm	132	119	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	11	欠測	7,780	16,680	6,400	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	8	欠測	15,420	16,600	-	
総窒素	mg/l	1.10	1.15	-	0.92	欠測	1.37	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.05	-	0.07	欠測	0.08	-	-	
クロロフィルa	μg/l	2.9	1.9	1.9	5.2	欠測	14.6	2.9	8.6	

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成31年2月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	3.6℃	(9時)
降雨量*	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.12 m
堰下流：	T.P.	0.65 m
忠 節：	-3.42 m	(約 40 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	4.2
潮	(堰下流水位計)	
満潮	：	8時40分 T.P. 0.93m
		20時50分 T.P. 0.77m
干潮	：	2時50分 T.P. -1.04m
		14時50分 T.P. -0.56m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	13,000
	中層	mg/l	13	16,000
	下層	mg/l	13	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	7.5	7.5	7.3	7.4	欠測	8.1	8.4	7.0	
低層水温	℃	-	-	7.4	7.4	欠測	9.4	9.1	-	
pH	-	7.7	7.5	7.3	7.4	欠測	8.1	-	-	
表層DO	mg/l	10.5	11.3	10.7	10.5	欠測	9.8	9.8	10.7	
低層DO	mg/l	-	-	10.6	10.8	欠測	8.3	8.0	-	
COD	mg/l	2.4	1.5	-	-	欠測	-	-	-	
濁度	度	2.6	4.0	3	4	欠測	7	-	-	
電気伝導度	μS/cm	119	116	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	11	9	欠測	7,580	15,240	5,840	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	8	欠測	14,860	15,820	-	
総窒素	mg/l	1.06	1.19	-	0.95	欠測	1.35	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.07	-	0.07	欠測	0.08	-	-	
クロロフィルa	μg/l	2.5	1.7	6.1	3.1	欠測	10.4	4.0	12.7	

ND：定量下限値未満

※伊勢大橋は出水により被災のため当面観測不可

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
