

令和元年12月25日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和元年12月16日から12月22日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では12~14mg/l、堰下流部では9,400~18,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約102万 m^3 （1週間の日平均取水量1.69 m^3/s ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は30 m^3/s （12月16日）、最大の日の値は55 m^3/s （12月19日）です。

2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No. 1003）…………… 1頁 ~ 5頁
- ② 調査結果（令和元年12月16日~12月22日）…………… 1/7 ~ 7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 1003


令和元年12月16日から12月22日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

12月16日から12月22日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
12月16日	①～⑦ ⑨、⑩			⑧
12月17日	①～⑦ ⑨、⑩			⑧
12月18日	①～⑦ ⑨、⑩			⑧
12月19日	①～⑦ ⑨、⑩			⑧
12月20日	①～⑦ ⑨、⑩			⑧
12月21日	①～⑩			
12月22日	①～⑩			

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位(※)

最高時	T. P. +1. 23m	12月 17日	13時00分頃
最低時	T. P. +1. 05m	12月 22日	4時16分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 03m	12月 17日	10時00分頃
最低時	T. P. -1. 24m	12月 16日	3時09分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備考
12月16日	曇り時々晴れ	5.9	-	2.0	N	25	30	12月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 90
17日	曇り時々雨	10.0	10	2.1	N	25	45	
18日	晴れ時々曇り 一時雨	12.2	2	3.5	NNW	35	55	
19日	曇り時々晴れ	8.1	-	1.7	N	35	55	
20日	晴れ一時曇り	10.9	-	4.3	NNW	30	50	
21日	曇り時々晴れ	6.3	-	1.8	NNW	30	40	
22日	曇りのち雨	6.6	13	2.8	N	30	35	
合計			25					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	12月 16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日
操作回数	6	2	2	5	0	6	5
利用船舶数	6	2	2	6	0	6	6

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）							
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点			
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層	
12月 16日 9:00	12	12	12	13,000	14,000	16,000	
17日 9:00	12	12	13	11,000	16,000	18,000	
18日 9:00	12	13	13	11,000	17,000	17,000	
19日 9:00	12	13	13	9,400	16,000	17,000	
20日 9:00	13	13	13	11,000	17,000	17,000	
21日 9:00	13	13	14	9,800	15,000	17,000	
22日 9:00	13	14	14	10,000	17,000	17,000	

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィル a（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
16日	21.6	3.4	8.9	28.9	13.3	20.4	9.6	4.5	6.7	4.2	1.3	1.9	2.7	1.7	2.1	4.6	2.5	3.1	14.2	2.9	4.1	19.7	5.8	7.5
17日	36.1	7.3	12.6	一部欠測のため 不明：A			12.7	7.3	10.7	2.6	1.4	1.8	2.5	1.8	2.1	4.4	2.8	3.6	6.7	3.2	4.1	一部欠測のため 不明：A		
18日	一部欠測のため 不明：A			25.8	17.2	21.7	13.1	4.4	8.5	2.6	1.4	1.6	2.8	2.0	2.4	5.4	3.4	4.2	一部欠測のため 不明：A			12.4	5.2	7.7
19日	60 以上	7.3	-	23.8	14.9	18.2	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			3.1	2.3	2.5	一部欠測のため 不明：A			7.9	2.9	4.3	12.6	5.7	7.6
20日	45.6	7.5	16.4	23.8	16.6	19.6	7.1	2.8	4.1	4.1	2.2	3.1	一部欠測のため 不明：A			4.1	2.6	3.2	9.9	2.8	5.0	12.0	6.1	7.6
21日	31.6	6.5	13.6	19.0	10.7	15.2	8.6	3.1	4.6	3.2	1.4	2.3	3.2	1.7	2.0	4.2	2.5	3.1	16.0	2.8	4.8	11.7	5.5	7.9
22日	23.5	6.7	10.0	24.8	15.4	19.2	8.5	4.7	6.7	5.3	1.6	2.3	2.4	1.7	2.0	4.0	2.7	3.1	34.4	2.8	6.6	13.3	5.2	7.5

※ クロロフィル a の測定範囲の上限値は 60 μg/L です。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィル a (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィル a の値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

12月16日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備考
12月 16日	1.68 m ³ /s	
17日	1.71 m ³ /s	
18日	1.73 m ³ /s	
19日	1.70 m ³ /s	
20日	1.72 m ³ /s	
21日	1.70 m ³ /s	
22日	1.58 m ³ /s	
期間中の取水総量		
期間中の平均取水量		約 146 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

調 査 結 果

(令和元年12月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	曇り	(9時)	
気 温	5.9℃	(9時)	
降雨量※	- mm	(前日)	
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況 (9時)

堰上流：	T. P.	1.20 m
堰下流：	T. P.	0.97 m
忠 節：	-3.63 m	(約 25 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	18.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	8時40分 T. P. 0.90m
	19時40分 T. P. 0.83m
干潮	2時40分 T. P. -1.42m
	14時10分 T. P. -0.41m

(4) 塩分濃度 (塩化物付値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付 値)	上層	mg/l	12	13,000
	中層	mg/l	12	14,000
	下層	mg/l	12	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	9.8	9.8	9.4	9.5	9.2	12.6	14.5	10.4
低層水温	℃	—	—	9.5	9.5	9.1	14.2	14.8	—
pH	—	7.7	7.4	7.4	7.6	7.5	8.0	—	—
表層DO	mg/l	9.8	10.0	10.0	10.3	10.9	7.2	8.0	9.4
低層DO	mg/l	—	—	10.0	10.2	10.6	6.6	6.8	—
COD	mg/l	2.1	1.7	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	1.6	2.8	3	5	6	8	—	—
電気伝導度	μS/cm	133	134	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	6	11	8	11,140	16,200	6,080
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	13	11	11	15,700	16,960	—
総窒素	mg/l	1.16	1.23	—	0.98	1.12	1.25	—	—
総リン	mg/l	0.11	0.11	—	0.07	0.06	0.06	—	—
クロロフィルa	μg/l	4.1	2.4	3.1	8.5	21.2	8.9	2.9	7.7

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑦、⑨、⑩号 オーバーフロー ⑧号 全閉

調 査 結 果

(令和元年12月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	曇り (9時)
気 温	10.0℃ (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況 (9時)

堰上流：	T. P.	1.22 m
堰下流：	T. P.	0.90 m
忠 節：	-3.61 m	(約 25 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	19.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	9時30分 T. P. 1.02m
	20時00分 T. P. 0.86m
干潮	2時50分 T. P. -1.24m
	14時40分 T. P. -0.23m

(4) 塩分濃度 (塩化物付値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付 値)	上層	mg/l	12	11,000
	中層	mg/l	12	16,000
	下層	mg/l	13	18,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	10.8	10.7	9.7	9.9	9.3	12.3	14.3	10.7
低層水温	℃	-	-	9.7	9.9	9.2	13.9	14.9	-
pH	-	7.7	7.4	7.4	7.6	7.5	7.9	-	-
表層DO	mg/l	9.5	10.1	10.0	10.3	11.0	7.0	8.4	9.2
低層DO	mg/l	-	-	10.0	10.2	10.8	6.7	7.0	-
COD	mg/l	2.3	1.6	-	-	2.6	-	-	-
濁度	度	2.2	2.6	3	5	5	7	-	-
電気伝導度	μS/cm	139	127	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	6	10	9	9,000	15,220	6,440
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	13	12	10	14,280	16,500	-
総窒素	mg/l	1.35	1.28	-	1.00	1.10	1.31	-	-
総リン	mg/l	0.10	0.12	-	0.06	0.06	0.06	-	-
クロロフィルa	μg/l	3.9	2.5	1.9	12.7	22.2	10.9	4.9	7.8

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑦、⑨、⑩号 オーバーフロー ⑧号 全閉

調査結果

(令和元年12月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	12.2℃	(9時)
降雨量*	10mm	(前日)
*降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.20m
堰下流	T.P.	0.77m
忠節	-3.47m	(約 35 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	20.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	10時00分 T.P. 1.03m
	20時30分 T.P. 0.86m
干潮	3時40分 T.P. -0.98m
	15時20分 T.P. -0.08m

(4) 塩分濃度(塩化物付値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付値)	上層	mg/l	12	11,000
	中層	mg/l	13	17,000
	下層	mg/l	13	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	12.3	12.0	10.2	10.2	9.6	12.2	14.0	11.0
低層水温	℃	-	-	10.3	10.1	9.3	14.2	14.7	-
pH	-	7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.9	-	-
表層DO	mg/l	8.5	8.9	10.2	9.9	10.9	7.7	8.0	9.3
低層DO	mg/l	-	-	10.2	9.9	10.7	6.4	6.9	-
COD	mg/l	2.6	1.9	-	-	2.3	-	-	-
濁度	度	4.4	4.0	3	5	4	5	-	-
電気伝導度	μS/cm	142	138	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	12	11	10	8,220	14,340	6,060
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	11	12	10	15,020	15,680	-
総窒素	mg/l	1.34	1.39	-	0.98	1.11	1.28	-	-
総リン	mg/l	0.10	0.11	-	0.07	0.06	0.08	-	-
クロロフィルa	μg/l	4.7	2.7	1.7	12.2	18.9	8.2	3.9	7.5

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①~⑦、⑨、⑩号	オーバーフロー	⑧号	全閉
----------	---------	----	----

調 査 結 果

(令和元年12月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	晴れ (9時)
気 温	8.1℃ (9時)
降雨量※	2 mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況 (9時)

堰上流：	T. P.	1.17 m
堰下流：	T. P.	0.37 m
忠 節：	-3.45 m	(約 35 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	21.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	10時30分 T. P. 1.02m
	22時20分 T. P. 0.57m
干潮	4時30分 T. P. -0.75m
	16時30分 T. P. -0.14m

(4) 塩分濃度 (塩化物付値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付値)	上層	mg/l	12	9,400
	中層	mg/l	13	16,000
	下層	mg/l	13	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	11.9	12.1	11.0	9.6	9.7	12.2	13.5	10.7
低層水温	℃	—	—	11.1	9.7	9.5	14.4	14.8	—
pH	—	7.7	7.2	7.2	7.5	7.4	7.9	—	—
表層DO	mg/l	8.9	8.4	9.4	10.0	10.8	8.3	7.0	9.4
低層DO	mg/l	—	—	9.4	10.0	10.6	6.4	6.0	—
COD	mg/l	2.6	2.0	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	4.2	5.0	4	5	7	7	—	—
電気伝導度	μS/cm	129	130	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	12	11	11	9,360	15,040	6,400
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	—	—	11	12	11	15,580	16,580	—
総窒素	mg/l	1.21	1.33	—	0.99	1.12	1.25	—	—
総リン	mg/l	0.10	0.14	—	0.08	0.06	0.08	—	—
クロロフィルa	μg/l	5.5	2.8	2.6	8.6	17.5	15.7	3.3	7.3

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑦、⑨、⑩号	オーバーフロー	⑧号	全閉
----------	---------	----	----

調査結果

(令和元年12月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	： 晴れ	(9時)
気温	： 10.9℃	(9時)
降雨量※	： - mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況 (9時)

堰上流	： T.P.	1.07 m
堰下流	： T.P.	-0.01 m
忠節	： -3.52 m	(約 30 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月齢	： 22.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 11時20分 T.P. 0.87m
	： - T.P. -
干潮	： 5時10分 T.P. -0.65m
	： 18時20分 T.P. -0.05m

(4) 塩分濃度 (塩化物付値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付値)	上層	mg/l	13	11,000
	中層	mg/l	13	17,000
	下層	mg/l	13	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	11.3	11.1	11.4	9.7	9.8	12.4	12.0	10.3
低層水温	℃	-	-	11.4	9.7	9.8	14.7	14.2	-
pH	-	7.4	7.3	7.2	7.5	7.4	7.9	-	-
表層DO	mg/l	9.7	8.9	8.6	9.9	10.6	8.3	8.7	10.0
低層DO	mg/l	-	-	8.5	9.8	10.2	5.7	6.6	-
COD	mg/l	2.4	1.9	-	-	2.5	-	-	-
濁度	度	2.6	3.6	4	4	5	7	-	-
電気伝導度	μS/cm	136	128	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	10	12	12	9,280	8,980	4,980
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	9	11	11	16,440	14,340	-
総窒素	mg/l	1.34	1.28	-	0.98	1.14	1.20	-	-
総リン	mg/l	0.13	0.10	-	0.09	0.06	0.07	-	-
クロロフィルa	μg/l	3.9	2.7	3.3	6.4	18.7	28.0	5.3	9.1

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑦、⑨、⑩号	オーバーフロー	⑧号	全閉
----------	---------	----	----

調 査 結 果

(令和元年12月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	曇り	(9時)
気 温	6.3℃	(9時)
降雨量※	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況 (9時)

堰上流：	T. P.	1.05 m
堰下流：	T. P.	-0.31 m
忠 節：	-3.54 m	(約 30 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	23.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	0時00分 T. P. 0.59m
	12時30分 T. P. 0.78m
干潮	6時20分 T. P. -0.52m
	19時50分 T. P. -0.46m

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	9,800
	中層	mg/l	13	15,000
	下層	mg/l	14	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	11.0	10.9	10.7	10.0	9.7	11.2	11.3	9.2
低層水温	℃	—	—	10.7	10.1	9.7	14.8	14.6	—
pH	—	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.8	—	—
表層DO	mg/l	9.3	9.4	9.5	9.8	10.2	8.8	9.1	10.4
低層DO	mg/l	—	—	9.4	9.6	10.3	5.9	6.5	—
COD	mg/l	2.6	1.9	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	2.6	2.6	4	4	5	4	—	—
電気伝導度	μS/cm	144	130	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	11	13	6,100	13,960	2,620
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	11	12	16,080	15,420	—
総窒素	mg/l	1.33	1.29	—	1.02	1.15	1.09	—	—
総リン	mg/l	0.10	0.10	—	0.08	0.07	0.07	—	—
クロロフィルa	μg/l	3.6	2.2	3.1	8.6	15.5	7.7	4.1	6.1

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和元年12月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	曇り (9時)
気 温	6.6℃ (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況 (9時)

堰上流	T. P.	1.07 m
堰下流	T. P.	-0.32 m
忠 節	-3.56 m	(約 30 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	24.5		
潮 (堰下流水位計)			
満潮	1時40分 T. P.	0.49m	
	14時00分 T. P.	0.82m	
干潮	8時30分 T. P.	-0.41m	
	21時10分 T. P.	-0.60m	

(4) 塩分濃度 (塩化物付値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物付 値)	上層	mg/l	13	10,000
	中層	mg/l	14	17,000
	下層	mg/l	14	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	10.9	10.9	10.3	10.3	9.6	12.2	12.4	9.4	
低層水温	℃	-	-	10.3	10.3	9.6	14.6	14.6	-	
pH	-	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.9	-	-	
表層DO	mg/l	9.4	9.2	9.7	9.2	10.4	8.1	8.3	10.2	
低層DO	mg/l	-	-	9.6	9.1	10.3	5.7	6.2	-	
COD	mg/l	2.4	1.9	-	-	2.5	-	-	-	
濁度	度	2.4	2.6	4	5	5	4	-	-	
電気伝導度	μS/cm	144	137	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	10	11	13	8,780	10,720	3,080	
低層塩分濃度 (塩化物付値)	mg/l	-	-	10	11	12	15,780	16,080	-	
総窒素	mg/l	1.43	1.37	-	1.05	1.16	1.31	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.09	-	0.09	0.07	0.07	-	-	
クロロフィルa	μg/l	3.5	2.2	5.3	8.0	17.2	8.5	4.3	5.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー