

平成23年 7月 8日
独立行政法人水資源機構
長良川河口堰管理所

お知らせ

1 件 名 長良川河口堰で洪水時（全開）の操作を行いました。

2 概 要

平成23年7月8日、前線の影響により、長良川の堰地点の流量が全開操作に移行する基準流量である毎秒800立方メートルに達したことから、洪水を安全に流下させるために、同日8時9分より洪水時（全開）の操作を行いました。



河口堰ゲート全開状況(下流側)
平成23年7月8日9時撮影

【雨量状況】

流域平均累計雨量：74mm
(7月6日22時から8日10時までの
流域平均累計雨量)

【河川状況】

堰最大流入量：毎秒約900立方メートル
(8日10時)

【操作状況】

洪水時（全開）開始
平成23年7月8日8時9分

なお、今回の全開操作は、平成7年7月の
河口堰運用開始より107回目（今年度3回
目）となります。

3 問合せ先 独立行政法人水資源機構

長良川河口堰管理所
管理課長 向後 和広
TEL 0594-42-5012 (代)

長良川河口堰の管理状況は、長良川河口堰のホームページでご覧になれます。

<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>

現在のゲート状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/20_seki-syoryo/graph.html

最近の管理情報及び過去の全開状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html