

長良川河口堰の管理状況

～1週間の河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等～

1. 概要 平成24年2月13日から2月19日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

上流が7～12mg/ℓ、下流が9,800～18,000mg/ℓでした。
飲用に適する濃度は200mg/ℓ以下、工業用では20mg/ℓ以下である必要がありますが、堰上流部ではこれらを満足しています。

【堰上流部における用水の利用】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として約107万 m^3 （1週間の日平均取水量1.77 m^3/s ）が利用されました。

10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は0 m^3/s です。

その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名称	目的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	0.256 m^3/s ※	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732 m^3/s ※	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951 m^3/s ※	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・水路維持	1.22 m^3/s ※	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は35 m^3/s （2月19日）、最大の日の値は75 m^3/s （2月14日）です。

2. 資料 ① 長良川河口堰の管理状況 1頁 ～ 5頁
② 調査結果 1/7 ～ 7/7

3. 問合せ先

・堰関連

独立行政法人 水資源機構 中部支社

総務課長 外戸 功 ☎(052)231-7541 (代)

独立行政法人 水資源機構 長良川河口堰管理所

管理課長 向後 和広 ☎(0594)42-5012 (代)

・水質関連

国土交通省 木曾川下流河川事務所

河川環境課長 真柄 明洋 ☎(0594)24-5716

長良川河口堰のホームページで、現在のゲート状況などリアルタイムの管理状況をご覧になれます。
<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>


長良川河口堰の管理状況

No. 613

平成24年2月13日から2月19日の1週間の長良川河口堰の管理状況は以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況

・2月13日から2月19日までのゲート操作は次のとおり行いました。



ゲート操作	上段ゲートを下げ 水をゲートの上から流す オーバーフロー操作	下段ゲートを上げ 水をゲートの下から流す アンダーフロー操作	ゲートを 堤防と同じ高さまで上げる 全開操作	塩水が 侵入するおそれがある場合に行う 全閉操作

※平常時の堰上流水位は、標高1.3mから標高0.8mまでの範囲で管理しています。

月/日	1～10号ゲート操作状況（9時現在※）				備考
	オーバーフロー	アンダーフロー	全開	全閉	
2月13日	①～⑩				
2月14日	①～⑩				
2月15日	①～⑩				
2月16日	①～⑩				
2月17日	①～⑩				
2月18日	①～⑩				
2月19日	①～⑩				

※調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

堰上流水位は、T.P. +0.99mからT.P. +0.84mで管理しました。

堰下流水位：最高時 T.P. +0.72m 2月13日 9時30分頃
最低時 T.P. -1.32m 2月19日 23時59分頃

2. 気象、水象状況

・河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (℃)	雨量 (mm)	風 速 (m/s)	風 向 (16方位)	忠節流量 (m ³ /s)	堰下流への 流下量 (真水) (m ³ /s)	
13	曇りのち雨一時 晴れ	2.6	2	2.9	NNE	50	55	2月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 90
14	曇り時々雨一時 晴れ	4.2	6	1.4	NNE	45	75	
15	曇り一時晴れ	3.1	-	3.7	NW	55	65	
16	曇り時々晴れ	3.2	-	3.6	NW	45	55	
17	晴れ	3.9	-	5.1	NW	45	50	
18	晴れ一時曇り	2.0	-	3.8	N	45	45	
19	晴れ	-0.4	-	2.6	NW	40	35	
合計			8					

※・気温は9時現在値です。

・雨量は当日0時から24時までの合計値です。

・風速は当日0時から24時までの平均値です。

・風向（平均風向）は当日0時から24時までの最頻値です。

・忠節流量は9時現在値です。

・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値。

・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。

なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮、大潮の時期に応じて0.8mから1.3mの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

3. 閘門の利用状況

・閘門の利用状況については、次のとおりです。

	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日
操作回数	11	1	10	13	10	5	15
利用船舶数	17	1	16	19	24	7	30

4. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化 (速報値)

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値 (Cl⁻濃度) で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

(単位: mg/ℓ)

塩分濃度 (塩化物イオン値)						
	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上層	中層	下層	上層	中層	下層
13日 9:00	7	9	9	9,800	16,000	17,000
14日 9:00	8	9	9	12,000	16,000	17,000
15日 9:00	9	10	10	13,000	17,000	16,000
16日 9:00	10	11	11	13,000	17,000	18,000
17日 9:00	10	10	12	15,000	17,000	18,000
18日 9:00	10	11	11	12,000	18,000	18,000
19日 9:00	10	11	11	11,000	16,000	18,000

※・塩分濃度 (NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度) とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度 (塩化物イオン値) の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール (水質自動監視装置) のクロロフィル a (速報値) の状況は次のとおりです。

(単位: μg/L)

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
13日	一部欠測のため 不明: A			4.4	2.6	3.6	3.1	1.6	2.4	2.9	1.1	1.8	1.6	1.3	1.4	3.2	2.8	3.0	一部欠測のため 不明: A			6.5	4.0	4.7
14日	8.3	3.5	5.4	一部欠測のため 不明: A			2.6	1.8	2.2	2.3	1.3	1.8	2.3	1.3	1.8	4.4	2.9	3.5	一部欠測のため 不明: A			一部欠測のため 不明: A		
15日	9.7	4.1	5.8	3.0	2.1	2.7	一部欠測のため 不明: A			一部欠測のため 不明: A			2.5	1.9	2.2	4.6	3.4	3.9	2.7	1.0	1.5	6.9	4.2	5.2
16日	6.1	2.8	4.4	2.6	1.6	2.1	2.1	1.2	1.6	2.9	1.1	1.9	2.4	1.4	1.8	4.1	2.8	3.4	3.9	0.8	1.3	17.4	4.5	6.8
17日	5.2	2.5	3.3	3.8	1.7	2.1	2.3	1.2	1.6	3.7	1.3	2.0	1.9	1.3	1.5	3.8	2.5	3.1	4.0	1.0	1.3	28.0	4.2	8.1
18日	4.6	2.3	3.4	2.6	1.8	2.1	2.3	0.6	1.5	4.3	1.3	2.1	1.9	1.3	1.5	4.1	2.6	3.1	4.2	1.0	1.4	22.3	4.4	7.3
19日	6.1	3.1	4.2	3.1	1.7	2.4	1.9	0.6	1.1	2.3	1.0	1.8	1.6	1.2	1.4	3.5	2.5	2.9	5.0	0.7	1.6	10.9	4.0	6.0

※ クロロフィル a の測定範囲の上限値は60 μg/Lです。

※ 欠測理由 A: 保守点検 B: 出水 C: 計測・電送不良等

※クロロフィル a (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィル a の値が増加します。

5. その他

1) ゲート保守点検

・ 2月13日、14日

扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

○長良導水（水道用水）

期間 2月13日から2月19日

日	長良導水(水道用水)
13日	1.76m ³ /s
14日	1.75m ³ /s
15日	1.77m ³ /s
16日	1.77m ³ /s
17日	1.85m ³ /s
18日	1.74m ³ /s
19日	1.78m ³ /s
期間中の取水総量	約 107万m ³
期間中の平均取水量	約 153千m ³ /日 (1.77m ³ /s)
供給先	知多半島の4市5町

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

○長良川用水（かんがい）

10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は0m³/sです。

その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名称	目的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	0.256m ³ /s※	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m ³ /s※	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m ³ /s※	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・水路維持	1.22 m ³ /s※	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

コラム (河口堰周辺のいきもの)

ミサゴ (鶯: タカ目 タカ科 <ミサゴ科>)



撮影: 平成24年1月18日

冬の季語であり、日本では古来より魚を捕るタカとして知られ、“魚鷹 (うおたか)” の異名を持つ魚食性猛禽類です。それ故、「水を探る」が転じて、また、獲物を捕らえる時の水の音など名前の由来に様々な説があります。

調 査 結 果

(平成24年2月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	曇り	(9時)
気 温	2.6℃	(9時)
降雨量	0 mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.93 m
堰下流：	T.P.	0.72 m
忠 節：	-3.26 m	(約 50 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	19.8
潮 (堰下流水位計)	
満潮	9時10分 T.P. 0.78m
	21時20分 T.P. 0.51m
干潮	3時20分 T.P. -1.25m
	15時50分 T.P. -1.27m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	9,800
	中層	mg/l	9	16,000
	下層	mg/l	9	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.7	7.2	7.0	6.8	5.8	7.1	8.5	5.6	
低層水温	℃	—	—	7.0	6.8	5.8	9.0	9.2	—	
pH	—	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	8.1	—	—	
表層DO	mg/l	11.4	10.9	10.8	11.6	10.3	10.4	8.5	11.0	
低層DO	mg/l	—	—	10.8	11.7	10.5	8.5	8.3	—	
COD	mg/l	2.3	1.2	—	—	2.7	1.7	—	—	
濁度	度	6.0	5.0	4	4	6	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	114.0	93.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	8	9	8,680	16,500	3,920	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	7	16,240	17,820	—	
総窒素	mg/l	1.30	1.28	1.01	1.13	1.17	1.11	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	2.9	1.5	1.7	2.5	3.5	3.8	2.5	4.9	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成24年2月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	： 雨	(9時)
気 温	： 4.2℃	(9時)
降雨量	： 2mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	： T.P.	0.97 m
堰下流	： T.P.	0.64 m
忠 節	： -3.27 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	： 20.8
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 9時20分 T.P. 0.72m
	22時00分 T.P. 0.41m
干潮	： 3時30分 T.P. -1.03m
	16時10分 T.P. -1.11m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	12,000
	中層	mg/l	9	16,000
	下層	mg/l	9	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	7.3	6.9	7.1	6.5	5.8	7.4	9.2	6.3	
低層水温	℃	—	—	7.1	6.6	5.7	9.0	9.4	—	
pH	—	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	8.1	—	—	
表層DO	mg/l	10.1	10.5	10.7	11.7	10.2	10.0	7.8	10.3	
低層DO	mg/l	—	—	10.6	11.3	10.5	8.3	7.8	—	
COD	mg/l	2.7	1.4	—	—	2.6	1.7	—	—	
濁度	度	8.0	3.0	3	3	5	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	178.0	105.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	9	9	9,700	17,680	6,520	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	9	7	17,260	17,800	—	
総窒素	mg/l	1.61	1.43	0.99	1.13	1.15	1.11	—	—	
総リン	mg/l	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	4.4	1.9	2.0	2.0	3.2	4.9	欠測	5.0	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(平成24年2月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	曇り (9時)
気温	3.1℃ (9時)
降雨量	6mm (前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	0.88 m
堰下流	T.P.	0.42 m
忠節	-3.21 m	(約 55 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	21.8		
潮 (堰下流水位計)			
満潮	9時50分	T.P.	0.70m
	23時10分	T.P.	0.32m
干潮	4時00分	T.P.	-0.65m
	17時10分	T.P.	-0.94m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	13,000
	中層	mg/l	10	17,000
	下層	mg/l	10	16,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	6.9	7.1	6.8	6.3	6.2	7.5	9.2	6.4	
低層水温	℃	—	—	6.8	6.4	6.1	9.3	9.7	—	
pH	—	7.1	7.3	7.1	7.4	7.4	8.1	—	—	
表層DO	mg/l	9.9	9.8	10.1	11.8	10.2	9.6	8.5	10.2	
低層DO	mg/l	—	—	10.0	11.3	10.3	8.4	8.1	—	
COD	mg/l	2.6	1.9	—	—	2.3	1.7	—	—	
濁度	度	7.0	6.0	3	4	5	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	146.0	119.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	8	9	10,240	14,780	7,300	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	8	8	17,440	17,540	—	
総窒素	mg/l	1.22	1.59	1.14	1.11	1.24	1.15	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	4.3	2.2	1.7	2.5	2.9	5.0	1.1	6.6	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成24年2月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	曇り	(9時)
気 温	3.2℃	(9時)
降雨量	- mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.88 m
堰下流：	T.P.	0.10 m
忠 節：	-3.27 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	22.8
潮 (堰下流水位計)	
満潮	10時40分 T.P. 0.55m
	- T.P. -
干潮	4時50分 T.P. -0.30m
	18時20分 T.P. -0.85m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	13,000
	中層	mg/l	11	17,000
	下層	mg/l	11	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	5.9	6.2	6.6	5.9	5.8	7.6	6.7	7.7	
低層水温	℃	-	-	6.6	6.0	5.9	9.2	8.1	-	
pH	-	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	8.0	-	-	
表層DO	mg/l	10.7	10.6	9.9	10.9	10.3	9.8	9.9	9.1	
低層DO	mg/l	-	-	10.2	11.1	10.5	8.1	8.5	-	
COD	mg/l	2.8	1.7	-	-	2.3	2.0	-	-	
濁度	度	5.0	5.0	4	3	4	2	-	-	
電気伝導度	μS/cm	156.0	104.0	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	8	9	9,440	10,580	12,940	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	9	9	17,640	15,940	-	
総窒素	mg/l	1.56	1.31	1.21	1.21	1.22	1.10	-	-	
総リン	mg/l	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	-	-	
クロロフィルa	μg/l	4.0	1.9	1.6	1.7	2.1	4.6	1.0	8.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成24年2月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	： 晴れ	(9時)
気 温	： 3.9℃	(9時)
降雨量	： - mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	： T.P.	0.86 m
堰下流	： T.P.	0.02 m
忠 節	： -3.30 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	： 23.8
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 2時00分 T.P. 0.14m
	12時40分 T.P. 0.37m
干潮	： 6時20分 T.P. -0.18m
	20時30分 T.P. -0.72m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	15,000
	中層	mg/l	10	17,000
	下層	mg/l	12	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.8	6.8	6.3	6.0	6.1	7.1	8.2	6.3	
低層水温	℃	—	—	6.2	6.0	6.1	9.2	9.4	—	
pH	—	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	8.0	—	—	
表層DO	mg/l	10.5	10.6	10.6	10.7	10.3	9.9	9.0	10.5	
低層DO	mg/l	—	—	10.8	10.8	10.4	7.8	8.3	—	
COD	mg/l	3.1	1.5	—	—	1.9	2.0	—	—	
濁度	度	5.0	4.0	5	3	4	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	163.0	103.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	11	9	9	9,580	12,500	14,580	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	10	9	17,960	17,960	—	
総窒素	mg/l	1.39	1.31	1.19	1.28	1.23	1.11	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.4	1.5	1.7	1.5	3.8	2.9	1.0	9.1	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成24年2月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	2.0℃	(9時)
降雨量	：	- mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.87 m
堰下流：	T.P.	-0.21 m
忠 節：	-3.31 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	：	24.8
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	3時20分 T.P. 0.38m
		14時00分 T.P. 0.34m
干潮	：	7時10分 T.P. -0.04m
		21時40分 T.P. -0.88m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	12,000
	中層	mg/l	11	18,000
	下層	mg/l	11	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.8	7.2	6.6	5.7	5.8	7.2	6.9	5.3	
低層水温	℃	—	—	6.6	5.7	5.8	9.0	9.1	—	
pH	—	7.2	7.5	7.3	7.5	7.4	8.1	—	—	
表層DO	mg/l	10.2	10.2	10.7	11.0	10.3	10.0	9.8	10.9	
低層DO	mg/l	—	—	11.0	11.1	10.5	8.4	8.4	—	
COD	mg/l	2.9	1.5	—	—	2.3	1.6	—	—	
濁度	度	5.0	4.0	4	5	4	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	175.0	105.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	11	10	9	9,540	11,480	8,120	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	10	9	17,860	18,240	—	
総窒素	mg/l	1.59	1.33	1.12	1.32	1.26	1.14	—	—	
総リン	mg/l	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.4	1.3	1.3	1.3	2.0	3.5	1.0	5.4	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成24年2月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	：	晴れ (9時)
気 温	：	-0.4℃ (9時)
降雨量	：	- mm (前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	：	T.P.	0.94 m
堰下流	：	T.P.	-0.23 m
忠 節	：	-3.34 m	(約 40 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m			

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	25.8
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	4時40分 T.P. 0.45m
		15時20分 T.P. 0.41m
干潮	：	10時30分 T.P. -0.28m
		22時40分 T.P. -1.16m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	11,000
	中層	mg/l	11	16,000
	下層	mg/l	11	18,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	6.6	6.6	6.6	5.3	5.7	7.3	6.7	5.4	
低層水温	℃	—	—	6.6	5.3	5.7	8.7	8.6	—	
pH	—	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	8.1	—	—	
表層DO	mg/l	10.6	10.2	10.8	11.2	10.3	9.8	9.5	10.8	
低層DO	mg/l	—	—	10.8	11.3	10.5	8.7	8.4	—	
COD	mg/l	2.7	1.5	—	—	2.5	1.6	—	—	
濁度	度	5.0	4.0	4	3	4	2	—	—	
電気伝導度	μS/cm	168.0	104.0	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	11	9	10,660	13,000	6,980	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	11	10	17,060	17,840	—	
総窒素	mg/l	1.49	1.38	1.10	1.25	1.28	1.14	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	—	—	
クロロフィルa	μg/l	3.4	1.3	1.9	1.0	2.2	4.1	1.5	4.7	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー