

お知らせ

1 件 名 長良川河口堰で洪水時（全開）の操作を行いました

2 概 要

平成23年8月25日、前線の影響により、長良川の堰地点の流量が全開操作に移行する基準流量である毎秒800立方メートルに達したことから、洪水を安全に流下させるために、10時21分より洪水時（全開）の操作を行いました。



河口堰ゲート状況（下流側）
平成23年8月25日11時撮影

【雨量状況】

流域平均累計雨量：57mm

（8月24日14時から25日12時までの流域平均累計雨量）

【河川状況】

堰最大流入量：毎秒約820立方メートル

（25日11時）

【操作状況】

洪水時（全開）開始

平成23年8月25日10時21分

今回の全開操作は、110回目（今年度6回目）となります。

なお、平成23年8月24日2時1分より行ってきた109回目（今年度5回目）の全開操作は、長良川の堰地点の流量が全開操作終了に移行する基準流量である毎秒800立方メートルを下回ったことから、同日18時24分に全開操作を終了しました。

3 配 布 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、桑名記者クラブに同時配布します。

4 問合せ先 独立行政法人水資源機構

長良川河口堰管理所

管理課長 向後 和広

TEL 0594-42-5012（代）

長良川河口堰の管理状況は、長良川河口堰のホームページでご覧になれます。

<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>

現在のゲート状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/20_seki-syoryo/graph.html


最近の管理情報及び過去の全開状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html

長良川河口堰における管理移行後の 年別全開操作回数と全開時間の推移

【回数】

【全開時間】



※現時点 (H23.8.24) までの操作回数：109回

※累計全開時間：3151時間 45分