

令和元年 水質調査結果

浮遊懸濁物(SS) (mg/l)	宇運ダム流入本川地点	2019年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均	1	1	1.4	1	1	1	1	2.6	1.8	1	1	1			
	宇運ダム貯水池内	2019年	0.99	1	0.99	1	2	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	2	1.1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1.2	2.6	1	1	1			
	宇運ダム下流	2019年	0.99	0.99	0.99	1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1			
	大島ダム上流	2019年	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.6	1		
	大島ダム貯水池内	2019年	1	1	1	2	1	14	1	1	2	1	0.99	0.99	0.99	14	2.2
		5年平均	1	1.4	1	2.2	1.6	1	2.4	1.4	2	1.4	1.2	1			
	大島ダム下流	2019年	0.99	1	0.99	2	0.99	0.99	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	2	1.1
		5年平均	1	1	1.6	1.8	1.4	1	1.4	1.2	1.2	1.4	1	1			
	大野頭首工	2019年				0.99	0.99	2	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	2	1.1
		5年平均															
	牟呂松原頭首工	2019年				1	2	0.99	1	0.99	0.99	1	2	0.99	0.99	2	1.2
		5年平均															
	寒狭川頭首工	2019年	0.99	3	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	3	1.2
		5年平均	1.4	1.2	1.8	1	1	1	1	1	2.2	1	1	1			
大原調整池表層	2019年	0.99	5	1	1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	5	1.3	
	5年平均	1	3.2	2	2	1.4	1.2	1	1	1.2	1	1	1				
三ツ口池表層	2019年				4	4	2	2	1	1	1	3	0.99	0.99	4	2.1	
	5年平均																
万場調整池表層	2019年				3	5	3	1	1	0.99	1	6	1	0.99	6	2.4	
	5年平均																
万場調整池下層	2019年	20	10	4	4	4	5	3	3	2	3	7	2	2	20	5.6	
	5年平均	3.8	3.6	2.6	6	2.8	15	32.8	77.4	11.6	7.2	11.2	5.6				
駒場池表層	2019年				4	0.99	1	1	0.99	1	0.99	3	1	0.99	4	1.6	
	5年平均																
蒲郡調整池表層	2019年	0.99	1	1	2	1	0.99	0.99	1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	2	1.1	
	5年平均	2.6	1.2	1.4	1.2	1.4	1	1	1	1	1	1	1				
蒲郡調整池下層	2019年																
	5年平均																
芦ヶ池調整池A表層	2019年	43	39	34	73	66	34	31	6	46	33	26	13	6	73	37	
	5年平均	10	11.2	12.2	13.8	14.2	16.4	33.6	9	26.8	32	36	19				
芦ヶ池調整池A底層	2019年	67	39	46	120	68	18	26	14	21	35	29	11	11	120	41.2	
	5年平均	31.2	38.2	29.4	26.8	19.2	19	19	23.6	40.4	38.8	43.2	27.4				
初立池	2019年	3	4	4	6	4	0.99	2	2	2	2	10	1	0.99	10	3.4	
	5年平均	4.7	3.3	5	1.7	1.3	1.7	1.3	1	2	1.5	2.8	3.3				
濁度 (度)	宇運ダム流入本川地点	2019年	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1		0.3	0.1
		5年平均	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	1.1	1.4	0.7	1.3	0.7			
	宇運ダム貯水池内	2019年	0	0	0	2	2	1.2	0.9	0.9	0.5	0.9	0.5	0.9		2	0.8
		5年平均	1.2	1.2	1	1.2	1.4	1.2	1.1	1.2	4.6	1.4	1.4	1.2			
	宇運ダム下流	2019年	0	1	0	1	1	0.8	1.7	1.3	0.7	0.8	0.4	1.1		1.7	0.8
		5年平均	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	1.6	0.7	0.6	0.6	1.2	1	0.8			
	大島ダム上流	2019年	0	1	0	0	0	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1		1	0.2
		5年平均	0.5	0.6	0.6	0.9	0.7	1.2	0.9	0.7	1.2	1.6	1.4	1			
	大島ダム貯水池内	2019年	1	0	0	1	1	9.4	0.9	1.5	1.8	1.4	1.1	1.3		9.4	1.7
		5年平均	2.2	1.8	1.4	3.2	2.4	1.8	1.3	1.5	2.6	3.8	2	1.6			
	大島ダム下流	2019年	0	0	0	1	0	0.8	1	0.9	2.6	0.8	1	1.6		2.6	0.8
		5年平均	0.8	0.6	2.6	2.6	2	1.4	1.4	1.3	2	3	1.2	1.2			
	大野頭首工	2019年				1	1	4.7	1.1	1.2	2.4	1	1.2	0.5	0.5	4.7	1.6
		5年平均															
	牟呂松原頭首工	2019年	2	5	2	1	2	1.1	1.9	1.1	1.1	1.6	3.7	0.6	0.6	5	1.9
		5年平均															
	寒狭川頭首工	2019年	1	1	1	2	1	0.6	1.2	1.7	1.1	1.3	1.4	0.4	0.4	2	1.1
		5年平均	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	2	1	1	1			
	大原調整池表層	2019年	0	4	2	1	2	1.7	1.5	1.6	2.1	1	1.3	1.1		4	1.6
		5年平均	0.3	0.5	0.7	1.7	1.3	0.7	1	1	0.5	1.1	1.1	1			
	三ツ口池表層	2019年	5			7	5	3	2.2	3.8	2	3.7	3.1	1.4	1.4	7	3.6
		5年平均	2	1.8	3.4	2.8	1.8	1.4	3	2.5	2	1.8	2.3	2.8			
	万場調整池表層	2019年	15	3	4	1	7	4.1	1.5	2.2	1.1	1.2	3.1	1.7	1	15	3.7
		5年平均	2	2.4	1.6	2	1.2	1.6	2.6	1	1.8	1.8	3.6	4.8			
	万場調整池下層	2019年	14	7	5	2	5	6.5	4.7	4.9	3.9	5.5	3.4	2.4	2	14	5.4
		5年平均	2.6	3.4	1.5	7.2	2.2	8.6	16.4	35.8	6.8	5	11.4	4.6			
	駒場池表層	2019年	0	0	0	5	0	2	1.7	2.7	3.2	1.2	4.6	1.7		5	1.8
		5年平均															
	蒲郡調整池表層	2019年	0	0	0	1	0	1.5	0.9	1.3	1.7	1.2	1	0.7		1.7	0.8
		5年平均	1.2	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	1	0.8	0.6	1	1.2	0.8			
	蒲郡調整池下層	2019年					0										0
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A表層	2019年	45	34	36	69	53	13	20	8.5	18	18	16	14	8.5	69	28.7
		5年平均	15.6	15.6	17.4	29.2	25.8	35.6	83.8	21.8	74.8	97	121.8	48.2			
	芦ヶ池調整池A底層	2019年	53	35	43	97	65	15	26	23	17	22	15	14	14	97	35.4
		5年平均	36	34.2	28.8	39.2	25	40.4	28.8	24.8	62.2	78.6	85.6	45			
	初立池	2019年	5	5	4	8	5	1.7	3.7	3.8	6	4.7	8.4	2.8	1.7	8.4	4.8
		5年平均	6.7	6.7	9.7	1.7	3	1.7	2.3	1.5	3.3	2.8	6	6			

令和元年 水質調査結果

クロロフィルa (mg/m3)	宇連ダム流入本川地点	2019年																
	5年平均																	
宇連ダム貯水池内	2019年	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5年平均	2	2	2	2	2	2	2	2.8	3.2	2.2	2	2					
宇連ダム下流	2019年																	
	5年平均																	
大島ダム上流	2019年																	
	5年平均																	
大島ダム貯水池内	2019年	2	3	3	4	2	36	5	4	6	2	2	2	2	36	5.9		
	5年平均	2.2	2.2	2.4	5.6	3.2	2	12.6	4.8	7	5.8	4	3.6					
大島ダム下流	2019年																	
	5年平均																	
大野頭首工	2019年																	
	5年平均																	
牟呂松原頭首工	2019年				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5年平均																	
寒狭川頭首工	2019年																	
	5年平均																	
大原調整池表層	2019年																	
	5年平均																	
三ツ口池表層	2019年																	
	5年平均																	
万場調整池表層	2019年								2					2	2	2		
	5年平均																	
万場調整池下層	2019年																	
	5年平均																	
駒場池表層	2019年																	
	5年平均																	
蒲郡調整池表層	2019年																	
	5年平均																	
蒲郡調整池下層	2019年																	
	5年平均																	
芦ヶ池調整池A表層	2019年	53	77	97	120	150	53	36	9	200	98	60	20	9	200	81.1		
	5年平均	25.4	23.2	21	28.2	53.8	53.6	104.4	37	91.4	85.4	102.2	40					
芦ヶ池調整池A底層	2019年	53	83	100	150	130	24	20	4	59	100	59	19	4	150	66.8		
	5年平均	28	28.2	24.6	21	28.6	30.8	23	24.2	58.8	100.4	69.8	39.4					
初立池	2019年																	
	5年平均																	

※5年平均は2014年から2018年までの平均値