

## 東北関東大震災による用水路等施設点検結果

関東管内用水路等施設	一次点検日/結果	二次点検日/結果	備考
群馬用水	3月11日/異常なし	3月11日/異常なし	
	3月12日/異常なし	3月12日/異常なし	
利根導水	3月11日/異常なし	3月12日/異常なし	
	3月14日/異常なし	3月14日/異常なし	
	3月19日/異常なし	3月19日/異常なし	
千葉用水 (印旛沼開発房総導水路北総東部用水成田用水東総用水)  房総導水路北総東部用水成田用水東総用水  (房総導水路北総東部用水成田用水東総用水)  東金ダム 長柄ダム	3月11日 堤防や送水管等に被害   3月17日/異常なし   3月20日/異常なし   3月11日/異常なし 3月11日/異常なし	3月11日 堤防や送水管等に被害   —   —   3月11日/異常なし 3月11日/異常なし	地震災害情報に掲載
霞ヶ浦用水	3月11日 送水管等に被害   3月19日 異常なし	3月11日 送水管等に被害   3月20日 異常なし	

※一次点検とは堤体及び取り付け部、周辺地山等を目視により点検すること。  
 ※二次点検とは一次点検後の詳細な外観点検と計測による点検をすること。