

木津川ダム群定期水質調査結果

平成25年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月7日	11:42	27.7	21.0	2.9	8.0	7.2	2.3	3.4	4.4	1.7E+03		0.041	1.103	14.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	13:23	33.8	21.8	2.5	9.8	7.0	1.9	3.8	4.8	7.9E+02	<1	0.047	1.164	14.8
	流入地点(名張川)	2割水深	6月7日	9:56	24.7	21.2	1.3	9.3	7.7	1.5	3.8	7.2	4.9E+03		0.092	0.814	1.7
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月11日	14:04	26.5	19.4	1.3	9.6	7.9	0.4	3.6	0.7	2.4E+02		0.008	0.523	4.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月11日	11:36	25.1	22.4	1.0	9.2	8.0	0.5	2.5	0.7	3.5E+02	0.0E+00	0.009	0.432	1.7
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月11日	13:12	24.3	21.8	1.2	9.1	8.7	0.5	2.5	1.9	7.9E+03		0.052	0.667	3.0
室生ダム	放流地点	-	6月10日	11:20	24.6	17.4	2.0	11.4	7.7	1.6	3.0	1.4	3.3E+02		0.021	0.924	4.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月10日	10:29	25.3	18.0	2.4	11.8	7.6	1.7	3.9	1.1	3.3E+02	0.0E+00	0.026	0.919	5.8
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月10日	13:46	24.8	24.4	3.1	12.0	8.4	1.3	5.9	5.7	2.4E+04		0.079	1.870	5.5
比奈知ダム	放流地点	-	6月13日	13:19	33.8	22.6	1.2	9.1	8.0	1.3	3.0	1.2	2.4E+02		0.013	0.555	3.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月13日	11:23	33.1	24.5	0.9	8.2	7.9	0.4	3.1	0.7	1.3E+02	0.0E+00	0.009	0.464	2.3
	流入地点(名張川)	2割水深	6月13日	12:42	34.2	28.4	1.6	9.0	8.8	0.6	3.6	4.1	7.9E+03		0.011	0.838	5.0
布目ダム	放流地点	-	6月6日	10:12	22.5	19.5	1.9	9.9	7.2	1.1	3.1	2.5	7.9E+02		0.023	0.843	2.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月6日	11:04	23.8	19.3	1.8	10.4	6.9	1.7	3.3	3.2	3.3E+02	1.0E+00	0.030	0.852	3.4
	流入地点(布目川)	2割水深	6月6日	15:32	22.4	20.8	1.8	8.8	7.5	1.1	4.0	2.8	1.1E+03		0.081	0.733	1.0