

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成25年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月5日	11:14	28.3	22.3	2.0	10.2	7.3	2.8	3.4	3.2	7.9E+03		0.053	1.089	5.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月5日	12:45	34.0	22.5	1.8	9.6	7.2	2.6	3.4	2.6	1.3E+03	7.0E+00	0.053	1.121	5.1
	流入地点(名張川)	2割水深	7月5日	10:00	26.0	23.2	0.6	10.0	7.6	1.7	2.9	2.9	1.3E+03		0.063	0.893	2.2
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月9日	13:36	34.0	23.8	0.7	8.7	7.8	0.9	2.5	0.4	1.3E+03		0.013	0.533	2.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月9日	11:24	32.6	28.1	0.7	8.2	8.1	1.0	2.9	0.2	3.3E+02	0.0E+00	0.015	0.603	2.2
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月9日	12:53	30.5	27.7	0.7	8.3	8.6	0.6	2.2	1.2	4.9E+03		0.016	0.488	1.8
室生ダム	放流地点	-	7月8日	11:39	28.4	23.4	2.9	8.9	7.8	0.9	4.8	4.4	2.4E+03		0.038	0.807	8.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	10:42	29.1	24.0	1.2	9.1	7.8	2.9	5.7	2.3	2.4E+03	4.3E+01	0.081	1.246	22.3
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月8日	14:11	30.2	30.9	1.4	9.2	8.8	1.0	4.6	1.7	2.4E+04		0.070	1.101	3.6
比奈知ダム	放流地点	-	7月11日	12:27	34.5	25.4	1.1	8.8	8.3	0.6	2.4	0.7	1.3E+03		0.016	0.498	5.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月11日	11:08	33.3	28.2	0.8	8.2	8.5	0.7	2.7	0.3	3.3E+02	4.0E+00	0.039	0.458	3.4
	流入地点(名張川)	2割水深	7月11日	12:06	32.8	29.8	1.0	8.3	8.7	0.7	2.5	2.3	7.9E+03		0.049	0.468	2.8
布目ダム	放流地点	-	7月8日	9:18	31.4	23.3	1.5	9.3	7.4	1.3	4.0	2.3	1.1E+04		0.031	1.249	6.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	10:00	32.5	23.3	2.6	11.6	7.2	2.8	4.8	3.8	2.7E+02	7.0E+00	0.046	0.952	19.3
	流入地点(布目川)	2割水深	7月8日	14:34	34.5	27.5	1.9	8.2	7.5	0.9	4.1	3.6	1.3E+04		0.067	0.726	1.2