

木津川ダム群定期水質調査結果

平成26年

9月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	9月9日	9:45	28.5	25.3	8.3	7.2	7.2	2.1	4.9	5.9	1.3E+04		0.085	1.339	1.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月9日	9:43	26.7	25.3	4.6	7.4	7.2	1.2	4.4	3.6	1.3E+04	1.4E+02	0.074	1.061	1.8
	流入地点(名張川) 2割水深		9月9日	11:50	25.0	23.9	3.0	9.4	7.6	1.0	2.8	2.0	3.5E+04		0.045	0.701	1.0
青蓮寺ダム	放流地点	-	9月9日	15:02	28.9	23.1	0.9	8.3	7.3	0.8	2.4	1.4	2.4E+03		0.009	0.506	2.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月9日	9:25	24.9	24.4	0.9	9.0	8.0	1.0	2.4	1.3	2.4E+02	1.0E+00	0.011	0.416	2.5
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		9月9日	14:15	23.8	22.3	0.6	8.5	8.0	0.8	1.7	1.7	4.9E+02		0.008	0.491	0.9
室生ダム	放流地点	-	9月11日	12:00	24.9	24.3	1.4	8.2	7.6	0.5	3.2	1.5	3.3E+02		0.030	0.661	3.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月11日	9:20	26.2	24.3	2.3	6.9	7.6	0.8	3.2	2.0	2.4E+02	1.7E+01	0.038	0.680	7.4
	流入地点(宇陀川) 2割水深		9月11日	14:26	28.7	25.6	1.6	9.0	8.3	1.2	2.8	2.3	2.4E+03		0.037	0.735	1.0
比奈知ダム	放流地点	-	9月10日	8:30	21.6	22.4	0.9	8.4	7.7	0.7	1.7	1.1	4.9E+02		0.013	0.564	3.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月10日	13:25	26.9	24.1	0.8	9.2	8.3	0.5	1.7	0.9	7.9E+01	1.0E+00	0.010	0.419	2.6
	流入地点(名張川) 2割水深		9月10日	8:50	21.8	19.6	1.1	9.6	8.3	0.4	1.5	1.5	4.9E+03		0.010	0.495	2.5
布目ダム	放流地点	-	9月10日	9:50	24.0	25.0	6.9	8.9	7.4	1.1	4.8	4.2	2.4E+04		0.048	0.888	4.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月10日	9:50	27.1	24.9	6.3	8.6	7.2	1.8	4.7	4.6	1.7E+03	4.8E+01	0.048	0.917	12.8
	流入地点(布目川) 2割水深		9月10日	11:10	27.5	22.4	2.1	9.2	7.6	1.2	3.5	7.9	3.3E+03		0.040	0.667	4.9