

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月17日	14:51	27.8	21.8	4.9	8.5	7.6	1.3	3.7	3.7	1.7E+02		0.047	0.938	6.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月17日	10:14	28.5	21.7	5.9	8.3	7.6	1.7	4.1	3.6	1.3E+02	1.0E+00	0.052	0.941	7.5
	流入地点(名張川) 2割水深		6月17日	16:03	27.2	23.7	3.0	9.8	7.9	1.3	3.7	4.1	1.1E+03		0.081	0.997	1.3
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月9日	12:20	22.4	18.8	1.3	9.6	7.6	0.6	2.4	1.0	7.0E+02		0.009	0.494	4.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月9日	11:43	23.0	21.1	1.3	9.0	7.8	1.9	3.5	<1.0	5.4E+03	4.0E+00	0.005	0.552	5.2
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		6月9日	10:15	18.8	17.5	23.8	9.6	7.5	2.0	8.6	46.0	1.7E+04		0.088	1.224	19.1
室生ダム	放流地点	-	6月11日	9:38	20.4	18.3	4.4	9.7	7.6	0.7	3.2	3.0	2.1E+02		0.126	1.267	11.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月11日	9:40	20.9	17.9	4.4	7.8	7.4	0.4	3.1	3.0	4.9E+02	<1.0E+00	0.103	1.166	15.2
	流入地点(宇陀川) 2割水深		6月11日	10:35	21.2	20.3	3.2	9.1	7.8	0.8	3.8	3.0	2.2E+03		0.189	1.708	1.8
比奈知ダム	放流地点	-	6月10日	15:00	27.4	16.1	2.6	10.2	7.7	1.0	2.6	2.0	1.3E+02		0.042	1.041	8.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月10日	11:30	24.8	20.7	1.6	9.4	7.8	0.5	2.5	1.0	7.8E+00	1.0E+00	0.023	0.816	6.2
	流入地点(名張川) 2割水深		6月10日	14:25	27.9	22.9	2.0	9.0	7.9	0.7	2.9	4.0	1.7E+03		0.063	1.166	1.0
布目ダム	放流地点	-	6月10日	9:35	23.5	19.9	3.6	9.0	7.5	1.0	3.7	2.6	7.9E+03		0.030	0.849	1.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月10日	10:37	30.2	19.6	3.6	8.9	7.4	0.9	3.9	2.2	2.4E+02	3.0E+00	0.022	0.810	3.2
	流入地点(布目川) 2割水深		6月10日	15:45	29.2	22.0	3.9	8.7	7.7	1.3	5.9	6.9	1.3E+04		0.104	0.959	1.4