

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月7日	11:27	22.7	20.4	6.3	8.8	7.5	0.7	3.5	4.7	3.5E+03		0.058	0.896	0.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月7日	12:41	21.5	22.0	4.5	12.4	7.8	2.1	4.7	4.1	1.7E+03	1.0E+00	0.054	0.872	9.4
	流入地点(名張川) 2割水深		7月7日	10:10	21.2	19.7	2.2	9.5	7.3	0.6	3.0	3.9	4.9E+04		0.047	0.781	0.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月7日	9:37	22.6	19.0	1.0	9.2	7.3	1.0	2.6	0.8	3.1E+03		0.016	0.801	2.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月7日	9:30	22.3	21.5	0.8	9.6	7.8	1.1	1.9	0.7	4.9E+03	<1.0E+00	0.014	0.403	6.0
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		7月7日	10:45	20.6	17.4	0.8	9.5	7.6	0.4	1.9	1.0	1.7E+03		0.011	0.441	0.9
室生ダム	放流地点	-	7月9日	9:40	24.5	20.7	3.3	9.6	7.6	0.9	3.5	1.9	9.4E+02		0.059	0.715	3.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月9日	9:36	24.4	21.6	2.7	8.9	7.8	1.0	3.9	1.8	7.9E+02	<1.0E+00	0.051	0.662	21.0
	流入地点(宇陀川) 2割水深		7月9日	10:37	27.8	21.6	5.2	9.3	7.8	0.9	4.3	7.0	5.4E+04		0.085	0.676	2.4
比奈知ダム	放流地点	-	7月8日	14:10	22.2	19.2	1.3	9.4	7.6	0.7	2.3	1.6	1.1E+03		0.016	0.427	4.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月8日	10:42	26.4	21.1	0.7	9.8	7.9	0.5	2.4	0.1	1.1E+02	3.0E+00	0.010	0.264	4.1
	流入地点(名張川) 2割水深		7月8日	15:00	24.1	18.5	4.3	9.3	7.6	0.6	2.7	12.1	7.9E+03		0.032	0.465	2.6
布目ダム	放流地点	-	7月8日	13:10	25.2	21.7	2.0	8.6	7.4	1.0	4.3	3.2	3.5E+03		0.048	0.926	2.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月8日	10:03	23.5	21.2	3.3	9.5	7.3	2.6	5.1	4.2	3.3E+02	2.0E+00	0.050	1.064	4.6
	流入地点(布目川) 2割水深		7月8日	12:44	25.3	20.4	2.4	9.0	7.6	0.6	4.8	7.7	1.3E+04		0.067	0.909	1.3