

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

10月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	10月6日	10:00	21.5	20.8	2.7	8.0	7.3	0.5	2.9	2.4	7.0E+02		0.039	1.016	1.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		10月6日	11:29	21.5	21.3	2.2	7.9	7.2	0.4	3.0	1.9	1.3E+03	5.0E+00	0.040	0.950	1.6
	流入地点(名張川) 2割水深		10月6日	8:59	18.0	18.0	1.6	9.4	7.6	0.2	2.4	1.5	7.9E+02		0.043	0.846	1.1
青蓮寺ダム	放流地点	-	10月6日	9:45	20.0	19.7	1.0	9.1	7.4	0.7	2.2	0.5	4.6E+02		0.008	0.484	3.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		10月6日	9:33	20.3	20.3	1.0	10.3	7.9	1.1	2.7	0.5	7.9E+02	2.0E+00	0.010	0.729	5.0
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		10月6日	11:05	17.5	16.2	0.7	10.2	7.9	0.8	1.5	0.5	1.3E+03		0.009	0.456	0.8
室生ダム	放流地点	-	10月8日	9:30	18.8	19.7	2.3	9.2	7.4	0.8	2.9	1.1	1.7E+04		0.026	0.720	3.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		10月8日	9:30	18.8	19.8	2.5	8.7	7.2	0.8	2.8	1.2	7.9E+03	1.1E+01	0.026	0.720	3.2
	流入地点(宇陀川) 2割水深		10月8日	10:30	19.7	17.0	0.9	10.9	8.1	0.8	2.7	0.6	2.2E+03		0.030	0.796	0.6
比奈知ダム	放流地点	-	10月7日	14:10	22.9	19.0	1.6	9.3	7.6	1.5	2.6	0.6	3.3E+03		0.009	0.993	4.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		10月7日	11:05	20.3	19.5	2.4	10.2	8.0	1.1	2.6	1.0	2.4E+03	2.0E+00	0.008	0.460	7.7
	流入地点(名張川) 2割水深		10月7日	14:37	22.5	18.9	0.8	9.6	8.3	0.8	1.7	0.5	2.8E+03		0.011	0.508	0.8
布目ダム	放流地点	-	10月7日	8:30	14.5	20.1	2.7	7.9	7.5	0.4	3.6	2.2	1.3E+04		0.029	0.841	1.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		10月7日	9:30	22.4	20.9	3.0	8.6	7.5	0.6	3.7	2.9	1.3E+04	2.7E+01	0.029	0.769	8.3
	流入地点(布目川) 2割水深		10月7日	13:02	22.8	17.8	1.7	9.7	7.7	0.1	2.6	1.4	1.1E+04		0.035	0.733	0.9