

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

12月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	12月8日	13:11	11.3	12.6	3.9	8.2	7.2	0.7	3.0	3.4	1.1E+03		0.058	1.334	0.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月8日	10:30	10.3	13.6	1.3	7.5	7.3	0.3	3.0	1.4	3.5E+03	5.0E+00	0.042	1.225	0.5
	流入地点(名張川) 2割水深		12月8日	9:12	3.5	8.3	1.0	11.9	7.6	0.8	2.2	1.0	4.9E+02		0.063	1.137	0.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	12月8日	9:55	10.6	13.2	1.1	10.1	7.2	0.3	1.9	0.3	1.3E+02		0.007	0.508	2.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月8日	9:43	9.6	13.5	1.1	8.7	7.2	0.5	2.3	0.8	1.1E+02	3.0E+00	0.006	0.571	2.0
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		12月8日	11:34	6.4	6.5	0.7	12.3	7.7	0.2	1.5	0.1	1.3E+02		0.007	0.720	1.4
室生ダム	放流地点	-	12月10日	9:33	11.0	11.9	1.2	11.1	7.6	0.3	2.2	0.1	3.3E+02		0.019	0.916	2.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月10日	9:33	14.2	11.8	1.0	9.1	7.3	0.6	2.3	0.1	2.3E+02	<1.0E+00	0.018	0.811	1.2
	流入地点(宇陀川) 2割水深		12月10日	10:40	14.8	9.7	1.1	11.9	8.0	0.5	2.0	0.5	7.0E+02		0.025	1.171	0.6
比奈知ダム	放流地点	-	12月9日	14:08	12.8	12.4	1.2	10.6	7.6	0.8	1.7	0.1	1.1E+02		0.008	0.585	2.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月9日	11:05	11.5	12.6	1.1	9.2	7.4	0.4	1.8	0.2	7.9E+01	<1.0E+00	0.007	0.547	1.3
	流入地点(名張川) 2割水深		12月9日	14:45	13.3	9.1	0.7	12.1	8.2	0.3	1.4	<0.1	3.3E+02		0.009	0.523	0.6
布目ダム	放流地点	-	12月7日	8:30	4.5	11.9	1.5	9.3	7.5	0.7	3.0	1.3	1.3E+03		0.026	0.912	0.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		12月7日	9:28	14.4	13.2	1.8	8.4	7.5	0.7	2.8	1.7	1.3E+02	1.0E+00	0.025	0.936	2.2
	流入地点(布目川) 2割水深		12月7日	12:23	12.0	8.1	1.3	11.9	7.7	0.8	2.2	0.9	3.3E+02		0.032	0.962	0.4