

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成28年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月14日	10:37	23.2	22.2	1.1	6.2	7.1	1.0	3.2	2.1	2.4E+03		0.034	0.948	1.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月14日	12:28	24.1	22.5	1.5	5.7	7.2	1.6	3.4	1.0	3.5E+03	<1	0.029	0.933	4.4
	流入地点(名張川)	2割水深	6月14日	9:05	20.5	21.0	3.3	9.3	7.6	1.3	4.0	7.2	2.4E+04		0.089	1.016	3.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月14日	11:20	24.2	18.3	1.3	9.2	7.4	0.9	2.7	1.0	2.2E+02		0.011	0.595	7.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月14日	11:07	21.6	23.2	1.3	8.8	7.5	0.9	2.6	<0.1	2.3E+02	2.0E+00	0.009	0.499	1.6
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月14日	10:40	19.8	19.9	1.8	9.1	7.7	0.8	2.7	2.7	3.3E+03		0.021	0.686	2.2
室生ダム	放流地点	-	6月16日	12:10	21.8	19.5	2.9	9.3	7.6	0.8	3.8	2.3	1.7E+03		0.030	0.777	12.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月16日	0:04	20.8	19.4	1.4	11.3	8.0	0.8	3.4	0.5	1.3E+03	<1	0.020	0.648	4.5
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月16日	10:18	21.8	22.1	2.6	8.7	7.8	0.9	4.8	3.4	7.0E+03		0.084	1.372	2.9
比奈知ダム	放流地点	-	6月15日	9:50	27.8	20.9	1.4	9.5	7.9	0.7	2.4	1.0	4.9E+01		0.010	0.739	3.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月15日	10:53	28.4	22.8	0.9	9.3	7.9	0.6	2.3	0.6	7.9E+01	1.0E+00	0.007	0.345	2.0
	流入地点(名張川)	2割水深	6月15日	10:25	27.3	23.4	1.6	9.4	8.3	0.6	2.8	2.9	1.1E+03		0.028	0.552	1.2
布目ダム	放流地点	-	6月15日	12:38	25.6	20.9	2.0	9.2	7.5	1.4	3.7	1.5	2.2E+04		0.024	0.785	0.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月15日	9:32	24.1	20.6	2.9	10.3	7.6	1.4	3.8	1.6	1.4E+04	1.7E+01	0.024	0.782	7.3
	流入地点(布目川)	2割水深	6月15日	12:16	24.2	21.3	2.4	8.8	7.8	1.0	4.9	3.2	1.7E+04		0.091	1.000	0.8