

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成28年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月8日	9:40	11.8	16.3	4.1	8.1	7.3	0.6	3.3	3.7	2.4E+03		0.044	1.105	4.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月8日	10:35		17.7	1.5	7.0	7.2	0.5	2.7	0.9	1.7E+03	1.9E+01	0.033	1.007	1.1
	流入地点(名張川)	2割水深	11月8日	8:40	10.8	12.3	0.9	10.8	7.7	0.5	2.5	1.2	1.1E+04		0.068	1.033	0.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月8日	9:40	11.7	16.1	1.3	9.8	7.6	0.6	2.5	1.0	4.9E+01		0.008	0.691	4.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月8日	9:38	12.3	17.0	1.8	7.7	7.2	1.9	3.9	0.9	4.9E+01	5.0E+00	0.011	0.950	5.4
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	11月8日	10:38	12.5	11.4	0.4	11.0	8.0	0.8	1.7	0.3	1.3E+02		0.007	0.523	0.8
室生ダム	放流地点	-	11月10日	13:45	10.5	15.4	1.5	10.0	7.9	0.7	3.0	0.9	1.3E+03		0.021	0.715	2.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月10日	9:35	8.1	16.0	1.9	8.5	7.6	0.5	2.7	1.5	7.9E+01	8.0E+00	0.018	0.758	3.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	11月10日	10:25	9.0	10.3	0.9	12.0	8.1	0.3	2.9	1.2	3.3E+03		0.031	0.825	1.6
比奈知ダム	放流地点	-	11月9日	13:35	8.2	15.1	1.3	9.6	7.7	0.4	2.2	0.7	7.0E+01		0.006	0.648	3.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月9日	10:50	12.2	15.7	1.3	8.5	7.5	0.4	2.3	0.7	4.9E+01	1.0E+00	0.006	0.537	4.2
	流入地点(名張川)	2割水深	11月9日	13:08	8.2	11.5	1.0	11.0	7.9	0.6	2.6	0.9	7.9E+02		0.012	0.652	1.3
布目ダム	放流地点	-	11月9日	9:03	9.2	16.3	6.9	9.8	7.4	0.5	3.7	5.1	1.7E+03		0.026	0.918	1.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月9日	9:50	10.8	17.3	3.8	7.1	7.2	0.7	3.4	3.1	1.7E+03	8.0E+00	0.021	0.888	2.8
	流入地点(布目川)	2割水深	11月9日	14:35	7.4	11.1	4.6	11.1	7.6	1.3	4.0	4.4	4.9E+03		0.039	0.845	1.4