

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成29年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月11日	9:35	29.3	25.9	2.8	7.0	7.5	1.5	4.1	3.3	3.3E+02		0.059	0.974	2.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月11日	11:00	31.3	25.6	2.4	6.6	7.4	1.5	4.1	3.0	1.7E+03	4.1E+01	0.059	1.025	4.7
	流入地点(名張川)	2割水深	7月11日	17:36	28.1	26.1	7.6	8.0	7.5	1.1	4.9	15.4	4.9E+03		0.095	0.789	3.1
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月4日	14:10	26.3	21.2	1.0	8.9	7.4	1.3	2.5	1.8	4.9E+02		0.012	0.475	5.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月4日	9:45	28.4	27.0	0.5	8.4	7.5	0.7	2.4	0.6	7.9E+01	5.0E+00	0.007	0.371	1.0
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月4日	14:45	25.8	24.7	1.4	7.8	7.7	0.8	2.3	4.0	3.3E+03		0.021	0.461	2.4
室生ダム	放流地点	-	7月7日	14:22	29.3	23.0	0.9	8.5	7.4	1.2	3.3	1.2	2.4E+03		0.023	0.751	4.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月7日	9:10	27.2	22.4	1.2	9.8	7.4	2.5	4.0	2.0	1.3E+03	3.0E+01	0.037	0.816	29.2
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月7日	13:38	29.7	28.1	1.3	8.9	7.8	1.2	4.4	4.8	2.4E+03		0.103	1.448	1.6
比奈知ダム	放流地点	-	7月6日	11:45	28.9	23.1	1.3	8.7	7.6	1.4	2.7	2.4	3.3E+02		0.015	0.472	6.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月6日	9:20	24.6	25.2	0.7	8.3	7.7	1.1	2.5	1.7	1.3E+02	6.0E+00	0.013	0.340	3.9
	流入地点(名張川)	2割水深	7月6日	11:20	27.0	23.5	1.8	8.8	7.7	0.9	3.2	5.5	4.9E+03		0.036	0.574	2.0
布目ダム	放流地点	-	7月12日	15:15	27.8	23.7	2.1	8.1	7.0	1.2	4.6	3.0	7.9E+02		0.025	0.700	5.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月12日	10:15	28.9	24.0	3.6	9.2	7.1	1.6	4.5	4.4	1.1E+03	3.1E+01	0.041	0.792	9.0
	流入地点(布目川)	2割水深	7月12日	13:25	28.3	25.4	3.1	8.0	7.2	0.6	6.7	5.2	3.3E+03		0.074	0.737	1.3