

施設の安全点検結果について

独立行政法人水資源機構 荒川ダム総合管理所

日頃、荒川ダム管理事業（滝沢ダム・浦山ダム）にご協力を賜い、厚くお礼申し上げます。

滝沢ダム・浦山ダムでは、4月21日にゴールデンウィークを前に、安全に施設をご利用いただけるよう安全点検を実施しましたのでお知らせいたします。




図-1 点検結果検討状況



図-2 現地点検実施状況

点検結果による改善例（一例）



看板が見つらいため、周辺樹木の枝払い等を行い、看板の内容が確認できるように整備を行います。

滝沢ダム安全点検結果

○上流端広場

1. 注意喚起看板の整備

機構が設置している注意喚起看板等が見づらくなっていたことから注意喚起看板について整備を実施します。

2. ガードレールの際間の改善

ガードレールと手すりの間に隙間があったことから注意喚起となる対策を実施します。

○ダム天端・左右岸広場

1. 木製ベンチの固定

左右岸広場に設置している木製ベンチについて固定がされていませんでしたので固定します。

2. ガードレールの際間の改善

ガードレールと手すりの間に隙間があったことから注意喚起となる対策を実施します。

浦山ダム安全点検結果

○日向進入路

1. 看板の整備

植物の繁茂により、看板が見えないところがありましたので、看板を確認出来る状態にします。

また、案内看板が見づらくなっていたので整備を行います。

2. ガードレールの整備

湖面に近いガードレールが一部取り外した状態になっておりましたので再設置します。また、ガードレールの上部に取り付けている視線誘導標に破損が見つかりましたので補修を実施します。

3. 進入路清掃

進入路の側溝等に土砂等が堆積していました。側溝等の清掃を実施します。

進入路の斜面に流木が引っかかっておりましたので、落下防止のために流木を除去します。

○ダム左右岸広場・天端・下流広場

1. 看板の整備

機構の設置した注意喚起看板等が見つらなくなっていましたので、再度看板等を整備します。

2. 防災資料館周辺の段差

防災資料館（うららぴあ）周辺のブロック舗装に段差が見つかりましたので補修を実施します。工事完了までは注意喚起看板を設置します。

3. 天端オフジェの点検

天端に設置しているオフジェの一部が少しくらぐらしていましたので、再度全てのオフジェの点検を実施し、固定を実施します。

4. フーチング側溝等の清掃

フーチング側溝等に土砂等が堆積しておりました。側溝等の清掃を実施します。