

## 印旛沼アオコ発生状況

令和 1年 11月 7日(木) 天候 晴れ

	確認場所	アオコ発生レベル	アオコの色	におい	写真 No.
1	大和田機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	1~2
2	臼井観測所	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	5~6
3	飯野竜神橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	7~8
4	双子公園	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	9~10
5	浅間橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	11~12
6	山平船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	13~14
7	北須賀船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	15~16
8	八代付近	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	17~18
9	酒直水門	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	21~22
10	印旛機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	19~20
11	吉高機場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	23~24
12	吉高船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	25~26
13	師戸船着場	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	27~28
14	舟戸観測所	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	29~30
15	阿宗橋	なし	緑・黄緑・褐色・茶褐色・その他( )	無臭・弱い・強い・その他( )	3~4



7ㇿ発生状況  
写真No. 1

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R1. 11. 7撮影)




7ㇿ発生状況  
写真No. 2

・大和田機場

確認時間：8時30分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 3

・阿宗橋

確認時間：8時43分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 4

・阿宗橋

確認時間：8時43分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 5

・臼井観測所

確認時間：9時02分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 6

・臼井観測所

確認時間：9時02分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 7

・飯野竜神橋

確認時間：9時32分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 8

・飯野竜神橋

確認時間：9時32分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 9

・双子公園

確認時間：9時42分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 10

・双子公園

確認時間：9時42分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 11

・浅間橋

確認時間：9時46分

(R1. 11. 7撮影)




7才発生状況  
写真No. 12

・浅間橋

確認時間：9時46分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 13

・山平船着場

確認時間：10時07分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 14

・山平船着場

確認時間：10時07分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 15

・北須賀船着場

確認時間：10時20分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 16

・北須賀船着場

確認時間：10時20分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 17

・八代付近

確認時間：10時32分

(R1. 11. 7撮影)




7才発生状況  
写真No. 18

・八代付近

確認時間：10時32分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 19

・印旛機場

確認時間：13時00分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 20

・印旛機場

確認時間：13時00分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 21

・酒直水門

確認時間：13時11分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 22

・酒直水門

確認時間：13時11分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 23

・吉高機場

確認時間：13時18分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 24

・吉高機場

確認時間：13時18分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 25

・吉高船着場

確認時間：13時23分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 26

・吉高船着場

確認時間：13時23分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 27

・ 師戸船着場

確認時間：13時54分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 28

・ 師戸船着場

確認時間：13時54分

(R1. 11. 7撮影)





7才発生状況  
写真No. 29

・舟戸観測所

確認時間：14時19分

(R1. 11. 7撮影)



7才発生状況  
写真No. 30

・舟戸観測所

確認時間：14時19分

(R1. 11. 7撮影)

