

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/5/24	2023/5/24	2023/5/24	2023/5/24
時刻	-	14:23	13:50	13:15	12:40
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	18.5	21.7	20.3	21.8
水温	°C	20.8	22.0	20.6	21.3
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.80	1.90	2.40	1.40
色相	-	淡茶褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
臭気	-	弱かび臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.8 (25.2°C)	7.6 (25.5°C)	8.9 (25.3°C)	7.6 (25.5°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.8	5.9	8.2	6.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.3	4.8	4.7	5.3
浮遊物質 (SS)	mg/L	16	3	1	4
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.8	<0.1	0.7
カルシウム	mg/L	0.8	0.5	0.5	0.8
全窒素	mg/L	1.9	1.5	0.5	1.5
全リン [T-P]	mg/L	0.15	0.12	0.14	0.13
リン酸性リン	mg/L	0.068	0.10	0.096	0.095
クロロフィルa	μg/L	25	2	3	3